

R1
92



Tambo do Meio


+++++
++
++
PROJETO ALTO GARÇAS
++
++
++

RELATÓRIO FINAL DE OPERAÇÃO

AEROCINTILOMETRIA (1145) E
AEROMAGNETOMETRIA (1221)

I/99

I/2009



I N D I C EPg.

1. SUMÁRIO	1
2. BASE DE OPERAÇÃO	2
3. EQUIPE DE OPERAÇÃO	2
4. INSTRUMENTOS	3
5. PROGRAMAÇÃO	3
6. DAS ESPECIFICAÇÕES DOS CONTRATOS	4
6.1 - Espectrometria	4
6.2 - Magnetometria	4
7. PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS	5
7.1 - Início das operações	5
7.2 - Incidentes com a aeronave	5
7.3 - Pane dos instrumentos de prospecção	6
7.4 - Sistema Doppler de navegação	6
7.5 - Câmara fotográfica	6
7.6 - Repetição de vôo	7
7.7 - Condição de tempo	7
7.8 - Término das operações	7
8. PRODUÇÃO	8
9. QUALIDADE DOS TRABALHOS	8
10. MOVIMENTAÇÃO DE PESSOAL	9
10.1 - Da Prospec S/A	9
10.2 - Da C.N.E.N.	10
10.3 - Do D.N.P.M.	10
10.4 - Da C.P.R.M.	10
11. RELAÇÃO ENTRE O GEÓLOGO FISCAL E A EMPREITEIRA	11
12. ATIVIDADES DA FISCALIZAÇÃO	11
13. COMENTÁRIOS E RECOMENDAÇÕES	12



CPRM

PROJETO ALTO GARÇAS

RELATÓRIO FINAL DE OPERAÇÃO

AEROCINTILOMETRIA (1145) E AEROMAGNETOMETRIA (1221)

Mês: NOVEMBRO/71

Geólogo Fiscal: WALTER OHOFUGI

1. SUMÁRIO

A execução do presente Projeto ficou a cargo da PROSPEC S/A - Geologia, Prospecções e Aerofotogrametria, Empreiteira, vinculada nos contratos nº 113/DA/71 e 114/DA/71, assinados em 14 de julho de 1971. Os referidos contratos têm por objeto "A execução, pela empreiteira, de serviços especializados de levantamentos aerocintilométricos, com contagem total e aeromagnetométricos, na área denominada "Projeto Alto Garças", com extensão total aproximada de 30.000km (trinta mil quilômetros) de linhas de vôo, nos Estados de Mato Grosso e Goiás".

O polígono que define a área do Projeto, tem em seus vértices as seguintes coordenadas geográficas, em latitude sul e longitude oeste, respectivamente: A ($16^{\circ}30'$ - $53^{\circ}45'$); B ($16^{\circ}30'$ - $52^{\circ}45'$); C ($17^{\circ}00'$ - $52^{\circ}45'$); D ($17^{\circ}00'$ - $50^{\circ}45'$); E ($17^{\circ}45'$ - $50^{\circ}45'$) e F ($17^{\circ}45'$ - $53^{\circ}45'$).

Nesta primeira fase (operação), quanto às especificações exigidas nos contratos, os itens 2.2; 2.3; 2.5.1 parcial (traçado real das linhas de vôo); 2.6; 2.6.1; 2.6.2; 2.7; 2.8; 2.9; 2.10; 2.11 e 2.12 para aerocintilometria e 2.2; 2.2.1; 2.3; 2.4; 2.5 e 2.6 para aeromagnetometria, foram executados dentro das exigências, salvo pequenas variações de alguns itens, que serão comentadas, mais adiante, no presente trabalho.

Para o levantamento de toda a área programada foram realizados um total de 76 vôos, sendo que somente 52 foram produtivos, perfazendo uma média de 656km por vôo produtivo. Foram gastos, desde o início previsto pelo contrato (29 de julho) até o final do levantamento (19 de outubro), 83 dias. A previsão para execução dos trabalhos era de 45 dias. Os diversos problemas surgidos com os instrumentos de prospecção sistema de navegação, câmara fotográfica, aeronave e condições de tempo, contribuiram para o atraso das operações.

O gráfico cintilométrico, além da curva de contagem total e altimetria (exigidas pelo contrato), apresenta mais

quatro canais para as curvas discriminativas dos espectros de Potássio, Urânia e Thorio e uma de contagem total corrigida pela altimetria. Esta última infelizmente não foi registrada, na maioria das linhas, devido a funcionamento imperfeito do sistema eletrônico. Os gráficos aceitos são de boa qualidade para fins quantitativos e qualitativos.

Os gráficos magnetométricos foram prejudicados quanto a qualidade, devido aos frequentes ruídos apresentados por defeito de instrumento ou interferências estranhas ao detector. Embora várias tentativas tenham sido realizadas, até o final das operações, não haviam sido localizadas as causas. Tais ruídos ocorreram logo após a pane do motor da aeronave.

Embora os contratos previam o início dos levantamentos para o dia 29 de julho de 1971, vários incidentes de ordem técnica e problemas mecânicos e eletrônicos dos instrumentos, contribuiram para que as primeiras linhas aceitas, fossem efetuadas somente no dia 11 de agosto.

2. BASE DE OPERAÇÃO

A base de operações foi fixada na cidade de Jataí, situada ao sul da área do Projeto. Foi a cidade da região que melhores condições oferecia às necessidades do Projeto, embora ficasse um tanto distante da área a oeste do meridiano de 52°45'. Alto Araguaia, cidade situada no centro desta área, atendia melhor os requisitos operacionais específicos. Pois que, as condições de tempo verificadas na base de Jataí, raramente correspondiam às daquela área.

3. EQUIPE DE OPERAÇÃO

A equipe operacional, sediada na base de Jataí, foi constituída por seis elementos efetivos como segue abaixo, com suas respectivas funções:

Piloto: Márcio Paes Barreto (depois substituído pelo Cel. Glauco Fernandes).

Co-piloto ou navegador: Willian Moriarty (também piloto).

Operador de instrumentos: Donald Moore.

Mecânico: Milton Bissetto

Analistas de produção: Ray Whitten e Yedo Figueiredo (também administrador e chefe de equipe).

A assistência técnica de emergência foi prestada diretamente de Toronto-Canadá, pelo chefe técnico Harry Jantsch,



CPRM

.3.

que também operou em Jataí até a normalização da produção.

4. INSTRUMENTOS

A aeronave utilizada é do tipo AEROCOMMANDER mo dêlo 560E ano 1958, convertido posteriormente para 680E, em 03/12/1960.

O sistema detetor cintilométrico (espectrômetro) é constituído por um único cristal de INa, ativado por Tl, de 400 polegadas cúbicas, aproximadamente. Possui o mesmo princípio do ESPLORANIUM. O sistema de registro é analógico, constante, de seis canais para as curvas de altimetria, contagem total corrigida, contagem total e as discriminativas dos espectros de Thorio, Urânia e Potássio. São registradas também as marcas fiduciais das fotografias a intervalos de 10 fotos.

O detetor magnetométrico é do tipo FLUX GATE, instalado na cauda da aeronave. O sistema de registro é também ana lógico, com apenas uma curva e as marcas fiduciais das fotogra fias, registradas sobre a própria curva magnética (tais marcas deveriam ser marginais, para não prejudicar a curva específica).

Todos os instrumentos eletrônicos foram fabricados pela Hamnu Co. A disposição longitudinal dos instrumentos no interior da aeronave, torna muito incômodo os serviços do operador.

A navegação é controlada pelo sistema Doppler, que também é responsável pelos disparos da câmara fotográfica.

O rádio altímetro utilizado foi do tipo Honeywell.

5. PROGRAMAÇÃO

De conformidade com as especificações dos contratos, a Companhia Empreiteira programou para a execução dos trabalhos na área do Projeto, 319 linhas ditas de produção, com direção N-S e enumeradas em ordem crescente de E para W; as 213 primeiras linhas (entre os meridianos $50^{\circ}45'$ e $52^{\circ}45'$), possuem extensão de 83km (entre as latitudes $17^{\circ}00'$ e $17^{\circ}45'$) e as restantes 106 linhas (entre os meridianos $52^{\circ}45'$ e $53^{\circ}45'$) de 137km (entre as latitudes $16^{\circ}30'$ e $17^{\circ}45'$). Além destas, foram programadas oito linhas de controle magnetométrico, transversais E-W, sendo as três primeiras ao norte de 106km de extensão e as restantes de 319km. Todas as distâncias foram estimadas a partir de mapa, em escala 1:500.000, perfazendo um total de 32.201km para as linhas de produção, mais 1.315km para as linhas de controle.



CPRM

.4.

Estas linhas foram distribuídas em 24 mapas de controle de vôos (fotomosaicos semicontrolados) em escala de 1:50.000, paralelas às linhas de produção. Uma das cópias destes mapas foi utilizada para a plotagem das linhas reais de vôo.

O magnetômetro de campo foi instalado nas imediações do Hotel, em Jataí, onde foi montado o escritório e o laboratório de análise da produção.

6. DAS ESPECIFICAÇÕES DOS CONTRATOS

6.1 - Espectrometria

Todos os requisitos especificados desta fase operacional, no contrato, foram satisfatoriamente executados, ou quando fora dos limites de tolerância, as retificações foram devidamente realizadas, salvo no que se refere a altura do vôo (Item 2.6.1), em que os limites foram ultrapassados em regiões de relevo muito acidentado, com escarpas e depressões muito abruptas, e em geral impraticável com o sistema utilizado. Quanto ao ítem 2.7.1, a constante de tempo especificada foi de 2 (dois) a 5 (cinco) segundos, no entanto, foi utilizada 0,5 segundos, único valor utilizável com os instrumentos empregados (conforme informação técnica da Empreiteira).

As escalas de sensibilidade utilizadas foram: para contagem total 2.000cps; para as discriminativas de Urânio, Potássio e Thorio de 100cps e para altimetria 1.000 pés. As marcas fiduciais foram registradas para cada intervalo de 10 fotos.

6.2 - Magnetometria

Com relação ao ítem 2.2.1, ruído magnético tolerável de ± 2 gammas, estes limites foram ultrapassados em alguns trechos das linhas produzidas na metade final do Projeto. Vários destes trechos foram repetidos com a finalidade de testar a possível influência dos ruídos nos valores quantitativos das deflexões; também foram feitas repetições em linhas anteriores à ocorrência dos mesmos.

Os gráficos foram considerados como aceitáveis após as devidas repetições, embora com ruídos, tendo em vista a boa repetição dos valores, julgados como não influentes nos dados quantitativos. Por outro lado, estes ruídos, são perfeitamente distinguíveis e podem ser facilmente desprezados.

Quanto ao ítem 2.4, não ocorreram tempestades magnéticas, nem grandes variações diurnas durante toda a operação. Algumas variações ocorreram devido a interferência de viaturas motorizadas, uma vez que o sensor do magnetômetro de campo foi

instalado em terreno baldio no centro da cidade. Tais deflexões são bastante típicas e distintas, não prejudicando, portanto, sua devida utilização.

Os dados de altimetria (ítem 2.6) foram obtidos continuamente, em todo o trecho voado (100%) e registrados no gráfico espectrométrico.

As escalas utilizadas foram de 600 gammas por faixa e alterada em algumas linhas para 1.200 gammas, devido às grandes deflexões anômalas ocorridas.

O restante das especificações concernentes a esta fase operacional foram satisfeitas dentro dos padrões exigidos.

7. PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS

Neste capítulo serão descritas as principais ocorrências, que afetaram a produtividade desta fase primeira de operação.

7.1 - Início das operações

O último elemento da equipe de execução chegou na base de operação no dia 01/08/71, enquanto que o operador de instrumentos e o mecânico chegaram no dia anterior; a aeronave com os pilotos e/ou navegadores chegaram no dia 30/07, à tarde.

As primeiras linhas, efetivamente produzidas e aceitas foram levantadas somente no dia 11/08/71, no voo nº 18.

7.2 - Incidentes com a aeronave

Vários incidentes com a mecânica da aeronave, contribuiram seriamente para o atraso na execução dos trabalhos:

- | | |
|------------|---|
| Dia: 02/08 | - Pane no magneto do motor esquerdo - substituído; |
| Dia: 08/08 | - Pane no sistema de alimentação (Braster) - substituído; |
| Dia: 20/08 | - Bateria amanheceu descarregada. Foi solicitada outra nova. Os dois dias seguintes se passaram, aguardando a chegada da mesma; |
| Dia: 29/08 | - Durante a revisão das 100 horas de voo, foi constatada limalha metálica no filtro de óleo do motor direito e com inspeção mais acurada, resultou na necessidade de sua substituição. O período 30/08 a 16/09, foi dispensado na solução deste problema. Vários incidentes ocorreram |

ram, consequentemente, neste período: problema com a pressão do óleo do motor novo, após a montagem e durante o teste (dia 04); desmontagem e teste (dia 07) constatado vazamento de óleo pelo suspiro; desmontagem e transporte do motor para Sorocaba-SP, juntamente com o original. Sómente no dia 17/09, a aeronave ficou disponível para operação;

- Dia: 23/09 - Defeito na cablagem do magneto;
Dia: 15/10 - Nova pane no magneto;

7.3 - Pane dos instrumentos de prospecção

Até o início efetivo dos levantamentos, vários problemas surgiram nos instrumentos de magnetometria e espectrometria, apresentando dificuldades nos ajustes e cheques iniciais para calibração, defeito no sistema de orientação do "Flux Gate"; curto circuito na unidade de compensação do magnetômetro; sistema de registro defeituoso, circuito eletrônico do computador de correção da contagem total e possível deslocamento do cristal, culminaram por exigir recursos técnicos de Toronto-Canadá.

Após o início dos trabalhos, se verificaram novas panes: inversor do magnetômetro, nos dias 16/08, 19/08 e 18/10; curto circuito no sistema dos discriminativos de Urânia e Potássio; dia 23/08 e 18/09, defeito no amplificador do espectrômetro, provável causador das falsas anomalias da contagem total; dia 22/09 interferências (ruídos) na curva magnetométrica e tentativas de reparar o defeito nos dias 29/09 e 07/10 a 09/10.

7.4 - Sistema Doppler de Navegação

Após o dia 13/10 a navegação se fez sem a utilização do Doppler devido a pane verificada no mesmo. Entretanto, as linhas reais de vôo plotadas, indicaram boa navegação, dentro dos limites exigidos. Defeitos anteriores ocorreram afetando o funcionamento da câmara fotográfica.

7.5 - Câmara fotográfica

Embora sendo os reparos do sistema fotográfico os mais simples, estes problemas ocorreram com maior frequência, desde o início efetivo do levantamento. Panes na própria câmara, no contador de fotos, disparador (Doppler) ocorreram cerca de 14 vezes durante o levantamento, exigindo repetições posteriores das



CPRM

.7.

linhas prejudicadas.

7.6 - Repetição de vôo

Durante a execução de todo o trabalho do Projeto, foram realizadas cerca de 53 repetições de trechos de linhas e linhas completas, já voadas, em consequência dos problemas acima. Destas, 13 foram feitas para teste de umidade para espetrómetro; 06 para correção por defeitos de espetrómetro; 17 para magnetômetro; 08 para retificação de linhas de vôo e 12 para correção e retificação de filmes (algumas das repetições foram destinadas a correções de dois ou mais casos simultâneos). A extensão total aproximada destes vôos repetidos foi de 3.350km. Além destas, foram ainda canceladas cerca de 29 linhas, durante os vôos por defeitos de navegação, pane na câmara e nos instrumentos de prospecção, as quais foram recusadas posteriormente.

7.7 - Condição de tempo

No mês de agosto, apenas o dia 14 amanheceu com chuva, enquanto que durante todo o mês, pela manhã, as partes maiores baixas da região eram cobertas por uma densa neblina. A dissipação total só se fazia após 8:00hs, condicionando a decolagem após esta hora. A temperatura variou em torno de 19°C e a umidade relativa do ar em 63%.

No mês seguinte, até o dia 24, quando se deu o início das primeiras chuvas, densa bruma cobria toda a região, devido à queima das pastagens, comum nesta época do ano, prejudicando um pouco a navegação. Nesses dias a temperatura variou entre 21 e 29°C e a umidade relativa do ar entre 45 e 53%. Após o dia 22, as precipitações atmosféricas foram frequentes nas imediações de Jataí, enquanto que nas áreas, então em operação, foram mais raras. A umidade relativa do ar atingiu, nestes dias, um máximo de 72% e a temperatura permaneceu em torno de 27°C.

Nos 12 primeiros dias do último mês de operação, continuaram as chuvas na base de operações, tendo prejudicado o levantamento durante, praticamente sete dias. A temperatura permaneceu variando em torno dos 27°C, enquanto que a umidade relativa do ar atingiu o máximo de 77% durante os dias de chuvas; nos outros dias a umidade caiu para cerca de 66%.

Após o término das operações, intensa precipitação atmosférica se verificou em toda a região sudoeste de Goiás.

7.8 - Término das Operações

A última linha programada para o Projeto e todas



CPRM

.8.

as repetições foram concluídas no dia 19 de outubro, após 82 dias de permanência na área de operação; deste período, apenas 41 dias foram realmente produtivos.

Após esta data, a equipe permaneceu em Jataí até o dia 26, quando foram realizados vários vôos para testes do espectrômetro, para altimetria e espaçamento de vôos.

8. PRODUÇÃO

Todas as linhas programadas foram efetivamente levantadas, num total de 34.114km (inclusive 1.913km correspondentes às linhas de controle para magnetometria e não constante do contrato para aerocintilometria). As produções efetivas mensais, por faixa, foram as seguintes:

Agosto: 13.197km, correspondentes às linhas de nºs 01 a 155 e 210 a 213;

Setembro: 7.232km, correspondentes às linhas de nºs 156 a 209; 214 a 229 e 316 a 319;

Outubro: 11.782km, correspondentes às linhas de nºs. 230 a 316.

As linhas de controle foram realizadas nos dois primeiros meses (Vide mapa de produção mensal e demonstrativos de serviços - relatório de vôo de prospecção no avião PT-DWN, da Prospec S/A).

A produtividade prevista e programada pela empresa era da realização de todo levantamento dentro dos primeiros 45 dias aproximadamente (no Gráfico de Produtividade - curva previsão), ou seja, uma média diária de 660km. Entretanto, os vários incidentes, acima citados, contribuíram para um atraso de quase 40 dias. O gráfico de produtividade mostra a curva real da produção, bem como a indicação de quilometragem diária realizada.

9. QUALIDADE DOS TRABALHOS

O controle e julgamento da qualidade dos trabalhos, foram baseados principalmente nos gráficos obtidos, plotagem dos vôos realizados e todos os dados e materiais obtidos, sem a consideração dos problemas operacionais.

Quanto aos gráficos espectrométricos, vários testes e repetições foram exigidas até a caracterização do defeito causador (amplificador) das falsas anomalias, na curva de contagem total, sem reflexos nas curvas discriminativas (linhas 23, 24, 25, 26, 90, 143, 315, 316, 317 e 318). Na linha de nº 238,



CPRM

.9.

a curva altimétrica apresentou-se parcialmente, com ruídos periódicos, causados pela interferência de defeito na câmara fotográfica, sem contudo, prejudicar os valores quantitativos. Quanto às calibrações, as mesmas estão dentro dos padrões exigidos, salvo aquelas produzidas nos dois primeiros dias em que os valores "antes" e "depois" do levantamento, foram muito diferentes, devendo a colocação das amostras padrões. Nas calibrações nos dias 24, 26 e 29 de agosto, ocorreram, também, aquelas anomalias falsas, após a retirada das respectivas fontes padrões.

Trechos das linhas de controle nº 5 e 7 estão definidos e inaceitáveis. Embora não constantes de contrato, todas as linhas de controle foram realizadas com o espectrômetro ligado.

Quanto aos gráficos magnetométricos, as linhas levantadas após o dia 22 de setembro, apresentaram-se com ruídos de pequena intensidade, sem interferência nos valores quantitativos, como demonstraram as várias repetições realizadas. Estes ruídos ocorreram preferencialmente nas partes planas e suaves das curvas. A aceitação dos gráficos se limitou nos comprovantes de que tais ruídos não interferiam nos valores das deflexões, uma vez que a rejeição parcial nos trechos em que ultrapassaram os limites de tolerância não tinham muito sentido, pois são bastante distintos e facilmente excluídos. Apesar das várias tentativas para localização da causa de tais ruídos, até o final das operações, não se chegou a um resultado positivo.

Nas linhas reais de vôo, os furos cometidos, que ultrapassaram os limites estipulados, foram devidamente retificados.

Nos gráficos do magnetômetro de campo, várias interferências de veículos motorizados e falta de energia elétrica na cidade, foram registradas. Tais interferências possuem deflexões nas curvas, bem distintas e características.

10. MOVIMENTAÇÃO DE PESSOAL

10.1 - Da PROSPEC S/A

O Dr. Sílvio V. Guedes, Vice Presidente da PROSPEC S/A, esteve na base de operações durante os dias 10 a 14 de agosto e 25 a 27 de setembro.

O técnico eletrônico canadense Harry Jantsch, esteve durante o período de 10 a 19 de agosto prestando assistência técnica até a normalização dos trabalhos.

O Presidente da LOCKWOOD, Sr. Donald MacFadyen, prestou assistência à equipe, nos dias 29 a 30 de setembro e 25 a 27 de outubro.



CPRM

.10.

O Cel. Glauco Fernandes esteve em companhia do Dr. Silvio Guedes, na sua primeira viagem e ainda, esteve nos dias 04 a 07 e 29 e 30 de agosto, realizando serviços de apoio, durante os problemas com a aeronave e últimamente após o dia 30 de setembro ficou em substituição, como piloto, ao comandante Marcos Paes Barreto, permanecendo até o final da operação.

Além destes, estiveram na base de operações, três mecânicos da companhia de assistência (?) de Sorocaba, SP, que vieram acompanhar a montagem do motor. Permaneceram durante o período de 03 a 16 de setembro. O técnico do rádio passou cinco dias do mês de setembro (22 a 27) instalando o rádio de comunicação.

10.2 - Da C.N.E.N.

O geólogo Lister de Araújo, acompanhou os trabalhos no período de 30 de julho a 16 de agosto, enquanto que o geólogo Ubiratam Parreira, aqui esteve no término das operações, durante os dias 21 a 27 de outubro.

O geólogo Christiano Pupin, de Goiânia, esteve de passagem em Jataí no dia 07 de agosto, juntamente com o Agente da 10ª Agência-Goiânia.

10.3 - Do D.N.P.M.

O geólogo Luiz Barbosa e o geofísico Frederic Hales, do Rio, estiveram no período de 29 de agosto a 03 de setembro, oportunidade em que se informaram de todo o trabalho de magnetometria levantado até aquela data.

O geólogo Ingo Glaser, de Goiânia, acompanhou os serviços durante os dias 01 a 06 de setembro e 25 de outubro. Neste último dia esteve em sua companhia o geólogo Darcy Lindenmayer, também de Goiânia.

10.4 - Da C.P.R.M.

O geólogo fiscal designado para o Projeto, Walter Ohofugi, permaneceu na base de operações durante todo o trabalho, com exceção dos dias: 11 de agosto, 01 a 03 e 09 a 16 de setembro e 21 a 25 de outubro que passou em Goiânia. O Agente da 10ª Agência-Goiânia, esteve de passagem em Jataí juntamente com o geólogo Nelson Chaban, no dia 07 de agosto.



CPRM

.11.

11. RELAÇÃO ENTRE O GEÓLOGO FISCAL E A EMPREITEIRA

As relações entre o geólogo fiscal e a equipe de execução dos trabalhos da Empreiteira (Prospec S/A), se processaram da melhor maneira possível, sempre objetivando o bom andamento e qualidade dos trabalhos.

Todas as exigências feitas pelo geólogo fiscal foram atendidas, bem como, as informações de ordem técnico-operacionais solicitadas, foram fornecidas com a devida presteza. O geólogo fiscal teve durante todo o período de operação, livre acesso aos dados obtidos.

Quanto à parte técnica, embora tenham sido解决ados os vários defeitos, a Empreiteira pecou por não ter localizado ou solucionado, até o término das operações, o defeito causador dos ruídos nos gráficos magnetométricos, apesar dos vários esforços realizados neste sentido.

Gráficos espectrométricos foram obtidos nas linhas de controle, sem a interferência ou responsabilidade do geólogo fiscal. Caso sejam de interesse a aquisição dos mesmos, trechos das linhas CL-5 e CL-7, num total de 255km são defeituosos e inaceitáveis.

12. ATIVIDADES DA FISCALIZAÇÃO

O geólogo fiscal limitou-se, durante todo o trabalho, ao controle pelos gráficos e dados obtidos nos levantamentos, não interferindo nos problemas operacionais da equipe, salvo quando solicitado, ou quando realizados fora das especificações dos contratos.

Todos os elementos da equipe estavam perfeitamente cientes e advertidos, quanto ao ítem 4.8 dos contratos, no que se refere às informações e sigilo profissional.

A fiscalização foi um pouco prejudicada, devido às frequentes visitas dos elementos dos órgãos do Convênio, sem a devida oficialização ou comunicação oficial, prévia do fiscal.

Por outro lado, qualquer entendimento e resolução tomadas concernentes às operações, não foram conhecidas pelo fiscal, no tocante à responsabilidade de sua interferência nos casos específicos, tais como os levantamentos extras realizados.

Relatórios mensais e semanais, foram elaborados e contatos telefônicos semanais foram mantidos com a Agência de Goiânia, informando o andamento e situação geral dos trabalhos.



CPRM

.12.

13. COMENTÁRIOS E RECOMENDAÇÕES

Todos os geólogos acima citados, com exceção dos Srs. Nelson Chaban e Christiano Pupin, que visitaram a base de operações, mantiveram contato direto com os principais elementos da Empreiteira, inclusive, tomaram conhecimento de alguns dos dados obtidos na operação, bem como referentes às ocorrências das principais anomalias.

Como recomendação, para as futuras operações, seria bom ditar normas regulamentando a acessibilidade de pessoal aos trabalhos em execução, bem como a comunicação oficial prévia, ao fiscal, das pessoas credenciadas.

Pelas análises visuais qualitativas dos gráficos, e tomando-se por princípios, os mais simplistas, de que "toda e qualquer variação dos valores detectados têm necessariamente sua justificativa", é mister que se faça uma seleção das anomalias, em ordem de interesse, para estudos geológicos e pesquisas de minerais específicos ou associados. É o caso das curvas discriminativas, que podem ser estudadas separadamente e correlacionadas entre si. Pode-se, através de tais estudos e correlações, chegar-se a conclusões interessantes, que justifiquem verificações mais detalhadas de campo, ou no mínimo, auxiliar nos problemas geológicos de mapeamento do Projeto Goiânia II. As correlações das curvas magnéticas poderão revelar fatos muito interessantes, além daquelas anomalias mais marcantes.


Um trabalho de integração dos dados nesta área deve ser feito para o máximo aproveitamento do presente levantamento, bem como, efetuar com a maior brevidade possível uma interpretação quantitativa da anomalia magnética (área NE), determinação da espessura de capamento ou profundidade da fonte, para a devida programação e reconhecimento da qualidade do material-fonte.

No que se refere às operações, seria interessante nos trabalhos futuros, interferir junto à Empreiteira, quanto a localização da estação-base de controle dos dados, visando àque las informações básicas que devem ser obtidas e que satisfaçam as condições reais das áreas a serem levantadas.

WALTER OHORIUGI
Geólogo Fiscal -

GRÁFICO DE PRODUTIVIDADE

PROJETO ALTO GARÇAS



CONVÊNIO CNEN

PROJETO ALTO GAR

AEROMAGNETOMETRIA
(30.000 km² - 1:50.000)
AEROCI

MAPA DE PRODUÇÃO

L-210

L-2

RIO

CL-1

CL-3

L-180

L-190

L-170

L-160

L-150

L-140

L-130

L-120

L-110

L-100

L-90

L-80

L-70

PRODUÇÃO DE OUTUBRO

1000

M.E. Vilafranca

Prov. de

Ribeirão

S E R R A

C

O

A

S A

0

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

RELATÓRIO DE VÔO DE PROSPECÇÃO NO AVIÃO PT-EANP D-23

BASE DE OPERAÇÕES Jataí, GO DATA 16/AGO/71 N.º SERVIÇO 343 N.º VÔO EANP 26
 DISTÂNCIA EIXOS FAIXAS 1,00m ALT. S/TERRENO 120m SISTEMA CONTROLE linhas contr. ESTABILIDADE boa
 UMIDADE RELATIVA 49 % TEMP. EXTERNA 24 °C DESCRIÇÃO TERRENO solo liso / montanhoso seco
 TRIPULAÇÃO Piloto Marcio, navegador Moriarty, operador Jantsch

MAGNETÔMETRO	CINTILOMETRO	Rádio-Altimetro	Magnetômetro de Campo	CÂMARAS DE POSIÇÃO	
				N.º 1	N.º 2
				FILME	HUMERAÇÃO
GRAF. M 7	GRAF. S 7	GRAF. R 7	GRAF. G 4		
Velocidade 3°/min	Velocidade 3,5°/min	Velocidade 3,5°/min	Velocidade 0,2°/min	nº 13	0000/3120
Sens: 600 g	Sens: canais inter- díspares:	Faixa 1000'	Horário dia e noite	14	3120/6759
Passo DATUM 500 g	CPM 100 CPS	Unidade Honeywell	Local Jataí	15	0000/3100
Faixa Gráfico 600 g	TC 2000 CPS		Operador 250 g	16	3101/5959

nº	Faixa	Rumo	INÍCIO			TÉRMINO			OBSERVAÇÕES
			Hora	Cam. 1	Cam. 2	Hora	Cam. 1	Cam. 2	
			0000			0019			Teste câmera
114	N	12:09	0020			12:29	1209		Linha completa
113	S	12:30	1210			12:50	2369		" "
112	N	12:51	2370			13:11	3539		" "
111	S	13:12	3540			13:16	3759		Cancelada navegação
111	S	13:24	3760			13:44	4949		Linha completa
110	N	13:45	4950			14:06	6159		" "
									Contador da câmera sendo devido discrepâncias na numeração
109	S	14:07	0000			14:27	1169		Linha completa
108	N	14:22	1190			14:48	2379		" "
107	S	14:48	2380			15:09	3579		" "
106	N	15:20	3580			15:30	4769		" "
105	S	15:32	4770			15:52	5959		" "

Nota - Gráfico S sem canal de contagem total corrigida

Nota da Redução Fados - Toda produção boa qualidade. 830 km²

PANE CONTADOR CÂMERAS

$$2972 = 2971 \text{ et}, \quad 5188 = 5188$$

$$5118 = 6117 \quad \left. \right\} 5189 = 5189$$

$$510 = 5118 \quad \left. \right\} 5348 = 5357$$

$$511 = 5119 \quad \left. \right\} 5340 = 5358$$

$$512 = 5120 \text{ et} \quad \left. \right\} 5340 = 5358 \text{ et, ate fim.}$$

RELATÓRIO DE VÔO DE PROSPEÇÃO NO AVIÃO PT-JNR DWIJ

BASE DE OPERAÇÕES ...Jataí, GO DATA 17/AGO/71 N.º SERVIÇO 343 N.º VÔO: ANR_27,
DISTÂNCIA EIXOS FAIXAS 1000m ALT. S/TERRENO 120m SISTEMA CONTROLE linhas contr. ESTABILIDADE boa 28
UMIDADE RELATIVA GO/46% TEMP. EXTERNA 14/25 °C DESCRIÇÃO TERRENO ondulado/montanhoso SECO
TRIPULAÇÃO Piloto Marcio, navegador Moriarty, operador Moore

MAGNETÔMETRO	XENON FLUORESCÊNCIA espectrômetro	Rádio-Altimetro	Magnetômetro de Campo	CÂMARAS DE POSIÇÃO
GRAF. M...8.....	GRAF. S...8.....	GRAF. R...8.....	GRAF. G...4.....	N.º 1 N.º 2
Velocidade 3"/min	Velocidade 3,5"/min	Velocidade 3,5"/min	Velocidade 0,2"/min	FILME NUMERAÇÃO FILME NUMERAÇÃO
Sens: 600 g	Sens: canais individuais:	Faixa 1000'	Horário dia/noite	17- 0000/3000
Passo DATUM 500 g	EPM 100 CPS	Unidade Honeywell	Local Jataí	18- 3001/6040
Faixa Gráfico 600 g	TC 2000 CPS		Operador 250 g	19- 6041/8430 e 0000/0509
				20- 0511/2329 e

DESPACHADO EM

Fiscal CPRM

1000頭猪之生存率

PROSPEC S/A

OPERAÇÕES AEROTÉCNICAS

N.º P. 9

FOLHA 1/1 DE...

RELATÓRIO DE VÔO DE PROSPEÇÃO NO AVIÃO PT-ANP JEWET

BASE DE OPERAÇÕES Jataí, GO DATA 18/AGO/71 N.º SERVIÇO 343 N.º VÔO ANEX 29
DISTÂNCIA EIXOS FAIXAS 1000m ALT. S/TERRENO 120m SISTEMA CONTROLE linhas contr. ESTABILIDADE boas
UMIDADE RELATIVA 50% TEMP. EXTERNA 22°C DESCRIÇÃO TERRENO ondulado/montanhoso seco
TRIPULAÇÃO piloto Marcio, navegador Mariarty, operador lioore (extras Yodo e Whittaker)

MAGNETÔMETRO	CINTIGRAPH BOX espectrômetro	Rádio-Altimetro	Magnetômetro de Campo	CÂMARAS DE POSIÇÃO
GRAF. M. 9.....	GRAF. S. 9.....	GRAF. R. 9.....	GRAF. G. 4.....	N.º 1 N.º 2
Velocidade 3"/min	Velocidade 3,5"/min	Velocidade 3,5"/min	Velocidade 0,2"/min	FILME NUMERAÇÃO FILME N.
Sens. 600 g	Sens canais individuais:	Faixa 1000'	Horário dia e noite	Filme nº 21: 0000/1210
Passo DATUM 500 g	ERM 100 CPS	Unidade Honeywell	Local Jataí	22: 3211/2500
Faixa Gráfico 600 g	TC 2000 CPS		Objetos 250 g	23: 2501/3920
				24: 3921/5530
				25: 5531/7110
				26: 7111/8639

DESPACHADO EM 10/05/2018 VIA CORREIO

VIA

卷之三

RELATÓRIO DE VOO DE PROSPEÇÃO NO AVIÃO PT-ANP DWN

BASE DE OPERAÇÕES Jataí, GO DATA 19/AGO/71 N.º SERVIÇO 343 N.º VOO EXP 30/
DISTÂNCIA EIXOS FAIXAS 1000M ALT. S/TERRENO 120M SISTEMA CONTROLE linhas contr. ESTABILIDADE reg 31
UMIDADE RELATIVA 57/46% TEMP. EXTERNA 22/28°C DESCRIÇÃO TERRENO ondulado/montanhoso seco
TRIPULAÇÃO Piloto Marcio, navegador Moriarty, operador Moore, extras Yedo e Whittom

MAGNETÔMETRO	CINATOMÉTRO espectrômetro	Rádio-Altimetro	Magnetômetro de Campo	CÂMARAS DE POSIÇÃO	
GRAF. M. 10.....	GRAF. S. 10.....	GRAF. R. 10.....	GRAF. G. 4.....	N.º 1	N.º 2
Velocidade 3°/min	Velocidade 3,5°/min	Velocidade 3,5°/min	Velocidade 0,2°/min	27- 0000/1522	
Sens: 600 g	Sens: canais individuais:	Faixa 1000'	Horário dia e noite	28- 0000/1539	
Passo DATUM 500 g	ISS 100 CPS	Unidade Honeywell	Local Jataí	29- 1540/3081	
Faixa Gráfico 600 g	TC 2000 CPS	XPERATOR Sens 250g	XPERATOR Sens 250g	30- 3082/4629	
				31- 4630/6148	
				32- 6149/7600	
				33- 7601/8724e	

Faixa	Rumo	INÍCIO			TÉRMINO			OBSERVAÇÕES	
		Hora	Cam. 1	Cam. 2	Hora	Cam. 1	Cam. 2		
		0		0		19		Teste câmara	
CL-5	S	08:19	20		09:04	1519		Linha contr. MS 50°45' a 52°05'	
17	S	09:10	1520		09:11	1522		Cancelada-pane inversor do equipamento	
					Vôo DWN-31				
CL-4	E	10:50	20		11:26	1539		Linha contr. MS. De 144 para E	
17	S	11:31	1540		11:49	2409		Linha completa MS	
18	N	11:51	2410		12:12	3319		"	"
19	S	12:13	3320		12:32	4219		"	"
20	N	13:33	4220		12:54	5129		"	"
21	S	12:56	5130		13:15	6029		"	"
22	N	13:17	6030		13:36	6929		"	"
23	S	13:38	6930		13:58	7829		"	"
24	N	13:59	7830		14:21	8724		"	" (pane contador cam)
25	S	14:24	0		14:44	903		"	" (idem)

Nota- Gráfico S sem canal contagem total corrigida.

Nota - Redução Dados - Fane do contador e transporte do filme na foto 7995 (7995 e 7996 na mesma pedaço de filme) mudando os fiduciais para 0 e 1, até 8650 e 8651. Mesma coisa aconteceu com fotos 8658 até 8662, mudando fiduciais para 4 e 5, ou seja 8664 e 8665. Depois de re-zerado o contador, mesma coisa aconteceu nas fotos 121 a 123, 142 a 143, o 714 a 715, mudando fiduciais respectivamente para 1 e 2, 2 e 3 e 3 e 4, terminando a última linha com fiducial 903.

Visitors

Fiscal CPBM

RELATÓRIO DE VÔO DE PROSPECÇÃO NO AVIÃO PT-~~300P~~ DWN

BASE DE OPERAÇÕES Jataí, GO DATA 23/AGO/71 N.º SERVIÇO 343 N.º VÔO ANP 32
DISTÂNCIA EIXOS FAIXAS 1000m ALT. S/TERRENO 120m SISTEMA CONTROLE linhas contr. ESTABILIDADE reg
UMIDADE RELATIVA 51 % TEMP. EXTERNA 25 °C DESCRIÇÃO TERRENO ondulado/montanhoso seco
TRIPULAÇÃO Piloto Marcio, navegador Moriarty, operador Moore, extras Yedo e Whitten


MAGNETÔMETRO GRAF. M. 11	CONFLÓMERO espectrômetro GRAF. S 11	Rádio-Altimetro GRAF. R 11	Magnetômetro de Campo GRAF. G. 5	CÂMARAS DE POSIÇÃO	
				N.º 1 FILME	N.º 2 NÚMERACAO FILME
Velocidade 3"/min	Velocidade 3,5"/min	Velocidade 3,5"/min	Velocidade 0,2"/min	nº 34 - 0000/1548	
Sens. 500 g	Sens. canais ind:	Faixa 1000'	Horário dia e noite	35 - 1549/2000	3579
Passo DATUM 500 g cpmx	100 CPS	Unidade Honeywell	Local Jataí		
Faixa Gráfico 600 g	TC 2000 CPS		Operador Sens 250g		

nº	Faixa	Rumo	INÍCIO			TÉRMINO			OBSERVAÇÕES
			Hora	Cam. 1	Cam. 2	Hora	Cam. 1	Cam. 2	
25A	N	08:23	10			08:29	289		Revôo entre CL-3 e CL-6 (espectro)
23A	N	08:36	290			08:42	539		Idem entre CL-5 e CL-6 (espectro)
26	S	08:45	540			09:05	1449		Linha completa MS
27	N	09:07	1450			09:28	2379		" "
28	S	09:29	2380			09:47	3279		" "
29	N	09:49	3280			09:56	3579		Cancelada - pane espectrômetro, canais K e U sem registro.

Nota - Gráfico S sem canal de contagem total corrigida

Nota Redução Dados - Vôo interrompido por falta de registro no gráfico S dos canais K e U. Não foram feitos os testes de espectrômetro no fim do vôo devido a pane do mesmo. Produção de hoje, 249 km².

Visto:


Fiscal CFFM

RELATÓRIO DE VÔO DE PROSPEÇÃO NO AVIÃO PT-ANP DW11

BASE DE OPERAÇÕES Jataí, GO DATA 24/AGO/71 N.º SERVIÇO 343 N.º VÔO: ANP 33/
34 DISTÂNCIA EIXOS FAIXAS 1000m ALT. S/TERRENO 120m SISTEMA CONTROLE linhas contr. ESTABILIDADE reg.
UMIDADE RELATIVA 60/45% TEMP. EXTERNA 26/28°C DESCRIÇÃO TERRENO ondulado/montanhoso sêco —
TRIPULAÇÃO Piloto Marcio, navegador Moriarty, operador Moore, extras Yedo e Whitten

MAGNETÔMETRO	GÍRTOGRAFO espectrômetro	Rádio-Altimetro	Magnetômetro de Campo	CÂMARAS DE POSIÇÃO
GRAF. M... 12	GRAF. S... 12	GRAF. R... 12	GRAF. G... 5 e 6	N.º 1 N.º 2
Velocidade 3°/min	Velocidade 3,5"/Min	Velocidade 3,5"/min	Velocidade 0,2"/min	FILME NUMERAÇÃO
Sens: 600 g	Sens: canais ind:	Faixa 1000'	Horário dia e noite	36- 6000/6941
Passo DATUM 500 g	KRRK 100 cps	Unidade Honeywell		37- 6942/2404
Faixa Gráfico 600 g	TC 2000 cps			38- 2405/3999
				39- 4000/5549
				40- 5541/7099
			Local Jataí	41- 7100/8606
			Operador Sens 250g	42- 8606/10089
				43- 10090/10989


Faixa	Rumo	INÍCIO			TÉRMINO			Teste cam.	Linha completa	0000/002 0844-R 0568/2560 45- 2041/3500 46- 3501/5000 47- 5001/5461, e 0000/0947
		Hora	Cam. 1	Cam. 2	Hora	Cam. 1	Cam. 2			
					<u>vôo DWI-33</u>					
					0000		0019			
29	N	08:47	0020		09:10	0939				
30	S	09:12	0940		09:31	1869		" "	" "	
31	N	09:33	1870		09:54	2789		" "	" "	
32	S	09:56	2790		10:14	3689		" "	" "	
33	N	10:16	3690		10:36	4609		" "	" "	
34	S	10:41	4610		11:02	5539		" "	" "	
35	N	11:03	5540		11:23	6449		" "	" "	
36	S	11:24	6450		11:43	7689		" "	" "	
37	N	11:44	7360		12:06	8289		" "	" "	
38	S	12:07	8290		12:26	9189		" "	" "	
39	N	12:28	9190		12:47	10089		" "	" "	
40	S	12:49	10090		13:09	10989		" "	" "	
					<u>vôo DWI-34</u>					
41	N	15:16	0080		15:33	0919				Linha completa
42	S	15:34	0920		15:56	1819		" "	" "	
43	N	15:57	1820		16:16	2790		" "	" "	Visto:
44	S	16:23	2791		16:42	3690		" "	" "	Fiscal CE
45	N	16:46	3691		17:02	4570		" "	" "	

Nota - Gráfico S com canal contagem total corrigida.
O zero no canal K está situado na primeira divisão de 5mm
Renumeração do filme: fotos 2281 e 2282 encavaladas, tornando as fiduciais daí para frente 0 e 1. Idem com fotos 3366 até 3376 (fotos encavaladas), tornando fiduciais seguintes 3380 e 3381.

RELATÓRIO DE VÔO DE PROSPECÇÃO NO AVIÃO PT-BNP DWN

BASE DE OPERAÇÕES Jataí, GO DATA 25/AGO/71 N.º SERVIÇO 343 N.º VÔO: EXP 35/
DISTÂNCIA EIXOS FAIXAS 1000m ALT. S/TERRENO 120m SISTEMA CONTROLE linhas contr. ESTABILIDADE reg 36/
UMIDADE RELATIVA 51/45% TEMP. EXTERNA 26/28°C DESCRIÇÃO TERRENO ondulado/montanhoso seco s/
TRIPULAÇÃO Piloto Marcio, navegador Moriarty, operador Moore, extras Yedo e Whitten

MAGNETÔMETRO GRAF. M. 13	ENALOMÉTRO espectrometro GRAF. S. 13	Rádio-Altimetro GRAF. R. 13	Magnetômetro de Campo GRAF. G. 6	CÂMARAS DE POSIÇÃO	
				N.º 1 FILME	N.º 2 NÚMEROS FILME
Velocidade 3"/min	Velocidade 3,5"/min	Velocidade 3,5"/min	Velocidade 0,2"/min	47: 5000/5461. e 0/747	
Sens: 1200 g	Sens canais ind:	Faixa 1000'	Horário dia e noite	48: 0/1666	
Passo DATUM 1000 g	100 cps	Unidade Honeywell	Local Jataí	49: 1667/3100	
Faixa Gráfico 1200 g	TC 2000 cps		YONEX do Sens 250g	50: 3101/4703	

Faixa	Rumo	INÍCIO			TÉRMINO			Observações
		Hora	Cam. 1	Cam. 2	Hora	Cam. 1	Cam. 2	
		0000			0009			Teste câmara
47	N	08:23	0010		08:39	0947		Interrompida, pane câmara
47	N	08:54	0000		09:00	0309		Continuação, complemento.
48	S	09:01	0310		09:20	1199		Linha completa
49	N	09:21	1200		09:39	2069		" "
50	S	09:40	2070		10:00	2959		" "
51	N	10:05	2960		10:19	3829		" "
52	S	10:20	3830		10:44	4729		" "
53	N	10:45	4730		--	--		Cancelada, troca de magazine
53	N	11:12	0020		11:29	0879		Linha completa
54	S	11:30	0880		11:47	1749		" "
55	N	11:49	1750		12:09	2639		" "
56	S	12:10	2640		12:30	3529		" "
					Vôo DWN- 36			
57	N	15:03	0000		15:23	0879		Linha completa
58	S	15:24	0880		15:44	1769		" "
59	N	15:45	1770		16:04	2649		" "
60	S	16:05	2650		16:25	3569		" "
61	N	16:26	3570		16:45	4469		" "
62	S	14:46	4470		17:07	5359		" "
54	N	17:10	5360		17:16	5669		Revôo de trecho devido problemas com o filme.
		Nota- Gráfico S sem canal contagem total corrigida. Zero no canal K colocado na divisão de 5mm.			Produção boa qualidade, 1328 km².			Visto:  Fiscal CPTM

RELATÓRIO DE VÔO DE PROSPECÇÃO NO AVIÃO PT-ANP DWN

BASE DE OPERAÇÕES Jataí, GO DATA 26/AGO/71 N.º SERVIÇO 343 N.º VÔO: ANP 37/38
 DISTÂNCIA EIXOS FAIXAS 1000m ALT. S/TERRENO 120m SISTEMA CONTROLE Linhas contr. ESTABILIDADE reg
 UMIDADE RELATIVA 51/46% TEMP. EXTERNA 25/29 °C DESCRIÇÃO TERRENO ondulado/montanhoso seco
 TRIPULAÇÃO Marcia, Moriarty, Moore. Extras Yedo e Whitton

MAGNETÔMETRO	XENONOMÉTRO espectrômetro GRAF. S 14	Rádio-Altimetro GRAF. R 14	Magnetômetro de Campo GRAF. G 6	CÂMARAS DE POSIÇÃO	
				N.º 1	N.º 2
				FILME	NÚMERADA
GRAF. M 14				57- 0000/1499	
Velocidade 3"/min	Velocidade 3,5"/min	Velocidade 3,5"/min	Velocidade 0,2"/min	58- 1500/3049	
Sens. 1200 g	sens: canais ind: Faixa 1000'		Horário dia e noite	59- 3050/4199	
Passo DATUM 1000 g	cps 100 cps	Unidade Honeywell	Local Jataí	60- 4200/4207	
Faixa Gráfico 1200 g	rc 2000 cps		Operador sens. 250 g	0000/1539	
				61- 1540/3000	
				62- 3001/4519	

Faixa	Rumo	INÍCIO			TÉRMINO			OBSERVAC
		Hora	Cam. 1	Cam. 2	Hora	Cam. 1	Cam. 2	
		0000			0009			63- 4520/4989
63	N	07:26	0010		07:45	0929		650/0879
64	S	07:46	0930		18:07	1839		64- 0880/2399
65	N	08:08	1840		08:26	2729		65- 2400/3899
66	S	08:27	2730		08:47	3629		66- 3900/5555
67	N	08:48	3630		09:00	4210		67- 5556/7082
		0000			0019			68- 7083/9359
67	N	09:08	0020		09:18	0509		Interrompida, pane câmara
68	S	09:20	0510		09:39	1409		Teste câmara
69	N	09:40	1410		10:00	2309		Completo
70	S	10:01	2310		10:20	3219		Linha completa
70	N	10:21	3220		10:41	4109		" "
72	S	10:42	4110		11:01	4989		" "
73	N	13:20	0000		13:39	0879		" " (vôo DWN-38)
74	S	13:40	880		14:00	1779		" "
75	N	14:01	1780		14:20	2669		" "
76	S	14:21	2670		14:40	3559		" "
77	N	14:41	3560		15:00	4459		" "
78	S	15:01	4460		15:20	5359		" "
79	N	15:21	5360		15:40	6249		" " Visto:
80	S	15:41	6250		16:00	7129		" " Fiscal CPRM
83	N	16:01	7130		16:20	8009		" "
84	S	16:21	8010		16:39	8899		" "
82	N	16:40	8900		16:50	9359		Trecho entre CL-6 e CL-8
								Note-Sem canal contagem total corrigida. Zero do canal K situado a 5 mm da linha base. Produção OK, 1700 km'.

RELATÓRIO DE VÔO DE PROSPEÇÃO NO AVIÃO PT-~~ZKX~~ DWN

BASE DE OPERAÇÕES Jataí, GO DATA 27/AGO/71 N.º SERVIÇO 343 N.º VÔO: ANP 39
DISTÂNCIA EIXOS FAIXAS 1000M ALT. S/TERRENO 120M SISTEMA CONTROLE linhas contr. ESTABILIDADE reg.
UMIDADE RELATIVA 51/47% TEMP. EXTERNA 26/28°C DESCRIÇÃO TERRENO ondulado/montanhoso Sêco
TRIPULAÇÃO Marcio, Torrey, Moore, Extras, Yed e Whitton

MAGNETÔMETRO	CINTIGRÂMETRO espectrômetro	Rádio-Altimetro	Magnetômetro de Campo	CÂMARAS DE POSIÇÃO
GRAF. M.....15.....	GRAF. S.....15.....	GRAF. R.....15.....	GRAF. G.....6.....	N.º 1 N.º 2
Velocidade.....3°/min	Velocidade.....3,5°/min	Velocidade.....3,5°/min	Velocidade.....2°/min	FILME NUMERAÇÃO
Sens.....1200 g	Sens: canais ind:	Faixa.....1000 !	Horário dia e noite	69- 0/2300
Passo DATUM 1000 cps	100 cps	Unidade Honeywell		70- 2301/3800
Faixa Gráfico.....1200 g	TC.....2000 cps		Local.....Jataí	71- 3801/5419
				72- 5420/6900
				73- 6901/8500
				74- 8501/10000
				75- 10001/10809,0/8200

Faixa	Rumo	INÍCIO			TÉRMINO			76 021/2098 027° E 230° W 089° S 78- 3900/5510
		Hora	Cam. 1	Cam. 2	Hora	Cam. 1	Cam. 2	
		0000			0009			Teste cam. 79- 5511/7169
85	N	07:38	0010		07:58	0909		Linha completa
86	S	07:59	0910		08:18	1809		" "
87	N	08:19	1810		08:38	2709		" "
88	S	08:39	2710		08:59	3609		" "
89	N	09:00	3610		09:20	4509		" "
90	S	09:21	4510		09:40	5419		" "
91	N	09:41	5420		10:02	6339		" "
92	S	10:03	6340		10:21	7249		" "
93	N	10:22	7250		10:40	8129		" "
94	S	10:41	8130		11:00	9009		" "
95	N	11:01	9010		11:20	9899		" "
96	S	11:21	9900		11:39	10809		" "
97	N	14:23	0000		14:42	0879		" " (vôo DWN-40)
98	S	14:43	0880		15:02	1759		" "
99	N	15:03	1760		15:22	2649		" "
100	S	15:23	2650		15:43	3559		" "
101	N	15:44	3560		16:04	4469		" "
102	S	16:05	4470		16:20	5369		" "
103	N	16:21	5370		16:45	6269		" "
104	S	16:46	6270		17:06	7169		" "
		Nota-	Gráfico S sem canal contagem total corrigida. Canal K do gráfico S em zero (zero situado na linha base). Produção bez qualidade, total hoje 1.660 km².					
	Vistos:		Fiscal	CPRM				

DESPACHADO EM

v1A

54 OPERA

RELATÓRIO DE VÔO DE PROSPEÇÃO NO AVIÃO PT-ANEX DWI

DWI

BASE DE OPERAÇÕES Jataí, GO DATA 08/AGO/71 N.º SERVIÇO 343 N.º VÔO ANP 15
DISTÂNCIA EIXOS FAIXAS 1000m ALT. S/TERRENO 120m SISTEMA CONTROLE EX. contr. ESTABILIDADE turb.
UMIDADE RELATIVA 54 % TEMP. EXTERNA 25 °C DESCRIÇÃO TERRENO Cerrado ondulado
TR.PULAÇÃO Piloto Marcio, navegador Moriarty, operador Moore

SÉ
K

MAGNETÔMETRO		CINTILOMETRO		Rádio-Altimetro	Magnetômetro de Campo	CÂMARAS DE POSIÇÃO	
GRAF. M.	1	GRAF. S.	XXX	GRAF. R.	1	GRAF. G.	2
Velocidade		Velocidade		Velocidade		Velocidade	
Sens:	600 g	Sens:	XXX	Faixa	1000'	Horário	dia e noite
Passo DATUM	500 g	CPM	XXX	Unidade	Honeywell	Local	Jataí
Faixa Gráfico	600 g	TC	XXX			Operador	Xedo

B.	Faixa	Rumo	INÍCIO			TÉRMINO			OBSERVAÇÕES
			Hora	Cam. 1	Cam. 2	Hora	Cam. 1	Cam. 2	
-	-	-	0001			0009			Teste da câmara de posição
CL-8	W	08:05	0010			08:19	0049		Linha controle Mag. Início em 52°WGr. Interrompida navegação
CL-8	W	08:32	0650			08:54	1659		Linha controle Mag. Complemento
CL-7	E	09:00	1660			10:05	4369		Linha controle Mag. Completa
CL-6	W	10:10	4370			11:05	7339		Linha controle Mag. Interrompida em 53°10' WGr
CL-5	E	11:20	7340			12:00	9089		Linha controle Mag. Iniciada em 53°10' WGr
			Obs-	Vôo sem operação do espectrômetro.					

Nota da Redução de Dados =
Toda a produção visual realizada
Grafico do magnetômetro deficiente
devido a pane do equipamento

23/AGO/71
fim

Visto:

Piassi CPRTK

RELATÓRIO DE VÔO DE PROSPECÇÃO NO AVIÃO PT-ANBDWV

BASE DE OPERAÇÕES Jataí, GO. DATA 11/AGO/71 N.º SERVIÇO 343 N.º VÔO ANP 18
 DISTÂNCIA EIXOS FAIXAS 1000m ALT. S/TERRENO 120m SISTEMA CONTROLE linhas contr. ESTABILIDADE sofrive
 UMIDADE RELATIVA 57 % TEMP. EXTERNA 24 °C DESCRIÇÃO TERRENO cerrado, ondulado seco
 TRIPULAÇÃO Piloto Mário, navegador Noriarty, operador Jantsch

MAGNETÔMETRO	GRAF. M. 2	GRAF. S. 2	Rádio-Altimetro GRAF. R. 2	Magnetômetro de Campo GRAF. G. 2	CÂMARAS DE POSIÇÃO				
					N.º 1	N.º 2			
Velocidade	3"/min	Velocidade	3,6"/min	Velocidade	0,2"/min	FILME	NÚMERADA	FILME	NÚM.
Sens:	600 g	Sens: Camis individuais:	Faixa 1000'	Horário dia e noite					
Passo DATUM	500 g	XPM	200 CPS	Local Jataí					
Faixa Gráfico	600 g	TC	2000 CPS	Operador Yedo					

B	Faixa	Rumo	INÍCIO			TÉRMINO			OBSERVAÇÕES		
			Hora	Cam. 1	Cam. 2	Hora	Cam. 1	Cam. 2			
			0001			0020			Teste de câmara		
122	N	08:45	0021			09:05	0880		Linha completa MS		
123	S	09:07	0881			09:26	1760		" " "		
124	N	09:27	1761			09:47	2640		" " "		
125	S	09:48	2641			10:08	3520		" " "		
126	N	10:09	3521			10:29	4410		" " "		
127	S	10:33	4411			10:51	5270		" " "		
128	N	10:53	5271			11:13	6140		" " "		
129	S	11:14	6141			11:28	6370		Linha interrompida - doppler parou de disparar câmara.		

Nota - vôo sem o canal de contagem total c/correção altimétrica do espetr.

Nota - Contador da câmara em pane durante o vôo. A numeração impressa no filme passa a ser a seguinte:

| Nº do filme Correção |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| até 1079 - correto | 2800 - 2897 | 4210 - 4234 | |
| 1081 - 1080 | 2809 - 2906 | 4212 - 4235 | |
| 2080 - 2079 | 2890 - 2907 | 4238 - 4261 | |
| 2082 - 2080 | 2990 - 3007 | 4230 - 4262 | |
| 2448 - 2446 | 2992 - 3008 | 4523 - 4555 | |
| 2440 - 2447 | 2994 - 3009 | 4525 - 4556 | |
| 2889 - 2896 | 3828 - 3843 | 5128 - 5159 | |
| | 3820 - 3844 | 5120 - 5160 | |
| | | 5958 - 5998 | |
| | | 5950 - 5999 | |

Nota RD - Produção analisada e aceita, exceto faixa 129, que será repetida amanhã.
 Pequeno furo entre 123 e 124 Yed.

Vistos:

Fiscal CTRI

PROSPEC S/A
OPERAÇÕES AEROTÉCNICAS

RELATÓRIO DE VÔO DE PROSPEÇÃO NO AVIÃO PT-BAMP DWN

BASE DE OPERAÇÕES Jataí, GO DATA 12/AGO/71 N.º SERVIÇO 343 N.º VÔO ANP 20
 DISTÂNCIA EIXOS FAIXAS 1000m ALT. S/TERRENO 120m SISTEMA CONTRÔLE linhas contr. ESTABILIDADE má
 UMIDADE RELATIVA 46 % TEMP. EXTERNA 27 °C DESCRIÇÃO TERRENO cerrado, ondulado sôco sôco
 TRIPULAÇÃO Piloto Marcio, navegador Moriarty, operador Moore

MAGNETÔMETRO	espectrômetro SINEGMESTO	Rádio-Altimetro	Magnetômetro de Campo GRAF. G 3	CÂMARAS DE POSIÇÃO	
				N.º 1	N.º 2
GRAF. M 3	GRAF. S 3	GRAF. R 3		FILME	NUMERAÇÃO
Velocidade 3"/min	Velocidade 3,6"/min	Velocidade 3,6"/min	Velocidade 0,2"/min	nº 5	0001 a 3010
Sens: 600 g	Sens: C. indiv.:	Faixa 1000'	Horário dia e noite	nº 6	3011 a 6010
Passo DATUM 500 g	CRM 100/200 CPS	Unidade Honeywell	Local Jataí	nº 7	6011 a 8469
Faixa Gráfico 600 g	TC 1000/2000 CPS		Operador Yado		

S/N	Faixa	Rumo	INÍCIO			TÉRMINO			OBSERVAÇÕES					
			Hora	Cam. 1	Cam. 2	Hora	Cam. 1	Cam. 2	"	"	"	"	"	"
			0001			0019								
129	N	11:54	0020			12:15	0899							
130	S	12:17	0900			12:23	1119							
130	S	12:30	1120			12:47	1979							
131	N	12:49	1980			13:12	2859			"	"	"	"	"
132	S	13:13	2860			13:31	3749			"	"	"	"	"
133	N	13:32	3750			13:55	4649			"	"	"	"	"
134	S	13:56	4650			14:14	5529			"	"	"	"	"
121	N	14:18	5530			14:38	6389			"	"	"	"	"
120	S	14:43	6390			15:01	7249			"	"	"	"	"
119	N	15:02	7250			15:23	8129			"	"	"	"	"
118	S	15:25	8130			15:32	8469							

Nota: Gráfico S sem canal contagem geral corrigida.

Nota: Contador cfuara com defeito durante o vôo:
 nº 4335 no filme, corrigido para 4334; 4336 igual
 a 4335; e assim por diante, até o fim.


Note - Furo entre 132 e 133

Visto: 
Fiscal CPRM

RELATÓRIO DE VÔO DE PROSPECÇÃO NO AVIÃO PT-~~ANP~~ EW/D

BASE DE OPERAÇÕES...Jataí, GO..... DATA 13/AGO/71 N.º SERVIÇO...343..... N.º VÔO: JANEIRO 21
DISTÂNCIA EIXOS FAIXAS 1000m ALT. S/TERRENO 120m SISTEMA CONTROLE linhas contrárias ESTABILIDADE BOA
UMIDADE RELATIVA...51...% TEMP. EXTERNA...24...°C DESCRIÇÃO TERRENO...Cerrado, ondulado SÓCO -
TRIPULAÇÃO...Cilento Karcio, navegador...Monizatti, operador...Moore

MAGNETÔMETRO	EST. GEOTÔNICO E GÔ GÂNTIOMÔMETRO	Rádio-Altimetro	Magnetômetro de Campo	CÂMARAS DE POSIÇÃO
GRAF. M. 4	GRAF. S. 4	GRAF. R. 4	GRAF. G. 3	N.º 1 N.º 2
Velocidade 3°/min	Velocidade 3,6°/min	Velocidade 3,6°/min	Velocidade 0,2°/min	FILME NUMERAÇÃO FILME NÚM.
Sens: 600 g	Sens: canais int. dividuais: cm 100 C.S	Faixa 1000'	Horário dia e noite	nº 8 0001/1333
Passo DATUM500 g	Unidade Honeywell	Local Jataí	nº 9 1333/4176	
Faixa Gráfico 600 g	TC 2000 C.S	Operador Vedo		

Faixa	Rumo	INÍCIO			TÉRMINO			OBSERVAÇÕES
		Hora	Cam. 1	Cam. 2	Hora	Cam. 1	Cam. 2	
			0001			0019		Teste câmara
118	N	08:26	0020		08:47	0949		Linha completa NS
117	S	08:49	0950		09:09	1859		" " "
116	V	09:17	1260		09:32	2289		" " "
115	S	09:33	2790		09:53	3689		" " "
114	N	09:54	3690		09:58	3699		Cancelada navegação
114	N	10:06	3900		10:12	4170		Cancelada pane câmara
		Nota- Gráfico S sem canal contagem total corrigida						
		Nota da Redução Dados- Produção aceita						
		Viajto:						
			FSCP1 C 12E					

PROSPEC S/A

OPERAÇÕES AEROTÉCNICAS

N. P. 5

FOLHA 1/1 DE...

RELATÓRIO DE VÔO DE PROSPEÇÃO NO AVIÃO PT-ZNP DWK

BASE DE OPERAÇÕES.....Intan, GO..... DATA 14/AGO/71 N.º SERVIÇO 343..... N.º VÔO: ANP 22
DISTÂNCIA EIXOS FAIXAS 1000m ALT. S/TERRENO 120m SISTEMA CONTROLE Linhas contr. ESTABILIDADE boas
UMIDADE RELATIVA 63% TEMP. EXTERNA 20 °C DESCRIÇÃO TERRENO areia rrado, oxidado seco -
TRIPULAÇÃO 1º Gto. Marcial, navegador Marizary, operador Moore

MAGNETÔMETRO	GNIBLÔMETRO e espectrômetro	Rádio-Altimetro	Magnetômetro de Campo	CÂMARAS DE POSIÇÃO
GRAF. M.....5.....	GRAF. S.....5.....	GRAF. R.....5.....	GRAF. G.....3.....	N.º 1 N.º 2
Velocidade 3°/min	Velocidade 3,5°/min	Velocidade 3,5°/min	Velocidade 0,2°/min	FILME NUMERAÇÃO FILME
Sens: 600 g	Sens: canais in- dividuais	Faixa 1.000 ft	Horário dia...21 noite	nº 10 a 6006/3606
Passo DATUM 500 g	CPM dividuais 100 CPS	Unidade Honeywell	nº 11 a 5606/3159	
Faixa Gráfico 600 g	TC 500 CPS e 1000 CPS		Local Jataí	
			Operador 250 g	

No	Faixa	Rumo	INÍCIO			TÉRMINO			OBSERVAÇÕES
			Hora	Cam. 1	Cam. 2	Hora	Cam. 1	Cam. 2	
	132A	N	15:02	0000		15:12	769		Linha...tapa-furo...Sens. 1.000 CMS.
	135	S	15:14	770		15:18	949		Cancelada navegação Sens. 2000G.
	135	S	15:37	0950		15:57	1829		Linha completa.
	136	N	15:59	1830		16:01	1899		Cancelada 2222233455 altim. "
	136	N	16:03	38551900		16:21	3759		Linha completa.
	137	S	16:22	3360		16:43	3658		" " "
	138	N	16:44	3360		17:03	4379		" " "
	139	S	17:04	4320		17:25	5159		" " "

Nota: Gráfico S sem canal contagem total corrigida

Nota da Redação Padrão - Toda produção boa qualidade.

vista

Fiscal Year

PROSPEC S/A

OPERAÇÕES AEROTÉCNICAS

N.º P. 6

FOLHA 1/1 DE...

RELATÓRIO DE VÔO DE PROSPEÇÃO NO AVIÃO PT-ANB D/VN

BASE DE OPERAÇÕES Jateí, GO DATA 15/AGO/73 N.º SERVIÇO 343 N.º VÔO: ANP 23
DISTÂNCIA EIXOS FAIXAS 1000m ALT. S/TERRENO 320m SISTEMA CONTROLE link 2G contr. ESTABILIDADE b00
UMIDADE RELATIVA 53 % TEMP. EXTERNA 24,5°C DESCRIÇÃO TERRENO Cerrado ondulado SÉCO -
TRIPULAÇÃO Piloto Marcio, navegador Mário, operador Moore

MAGNETÔMETRO	GIMNTOÔMETROS espectrômetro	Rádio-Altimetro	Magnetômetro de Campo	CÂMARAS DE POSIÇÃO
GRAF. M.....6.....	GRAF. S...6.....	GRAF. R.6.....	GRAF. G...3.....	N.º 1 N.º 2
Velocidade.....3"/min	Velocidade 3,5"/min	Velocidade 3,5"/min	Velocidade 0,23"/min	FILME NUMERACAO FILME NUM
Sens.....600 g	Sens: canaria indi- víduo sis	Faixa 1.000'	Horário dia e noite	nº 12: 0000/1239
Passo DATUM 500 g	CFM 100 CFS	Unidade Honeywell	Local Jataí	-
Faixa Gráfico 600 g	TC 2000 CFS	Operador Sens 250 g		

RELATÓRIO DE VÔO DE PROSPECÇÃO NO AVIÃO PT-ANP DWN

BASE DE OPERAÇÕES Jataí, GO DATA 28/AGO/71 N.º SERVIÇO 343 N.º VÔO ANP 41
 DISTÂNCIA EIXOS FAIXAS 1000m ALT. S/TERRENO 120m SISTEMA CONTROLE linhas contr. ESTABILIDADE boa
 UMIDADE RELATIVA 54 % TEMP. EXTERNA 24 °C DESCRIÇÃO TERRENO ondulado/montanhoso seco
 TRIPULAÇÃO Marcio, Moriarty, Moore, Extras Yedo e Whitton

MAGNETÔMETRO	GIMNOCÔMETROX espectrômetro	Rádio-Altimetro	Magnetômetro de Campo	CÂMARAS DE POSIÇÃO	
				N.º 1	N.º 2
GRAF. M.	GRAF. S.	GRAF. R.	GRAF. G.	FILME	NÚMEROS
Velocidade 3"/min	Velocidade 3,5"/min	Velocidade 3,5"/min	Velocidade 0,2"/min	80-	0000/1609
Sens: 1200 e 600 g	Sens: canais ind:	Faixa 1000'	Horário dia e noite	81-1610/3319	
Passo DATUM 1000 e 500 g	CPMX 100 cps	Unidade Honeywell	Local Jataí	82- 3320/4845	
Faixa Gráfico 1200 e 600 g	TC 2000 cps		Speed Gens 250 g	83- 4846/6349	
				84- 6350/7265	
				85- 7866/9469	

Faixa	Rumo	INÍCIO			TÉRMINO			OBSERVAÇÕES
		Hora	Cam. 1	Cam. 2	Hora	Cam. 1	Cam. 2	
CL-8 W	07:31	0020			08:13	1919		Teste câmera
319 N	08:17	1920			08:47	3359		Linha controle. Da linha 135 até limite oeste da área 1200
CL-1 E	08:50	3360			09:17	4479		Linha completa . 1200 g
214 S	09:20	4480			09:53	5919		Linha controle completa. 600 g
213 N	09:54	5920			10:15	6829		Linha completa. 600 g
212 S	10:16	6830			10:35	7709		" " "
211 N	10:36	7710			10:56	8589		" " "
210 S	10:58	8590			11:18	9469		" " "

Nota- Gráfico S sem canal contagem total corrigida, e com canal K situado a 5 mm da linha base.

Nota Redução Dados- Trecho da linha 211 entre fotos 8070 e 8125 rejeitado devido a pane magnetômetro (interrupção preso durante alguns minutos. Deverá ser repetido este trecho, entre CL-6 e CL-7.
 Resto, boa qualidade. Produção de 897 km².

Vistos:

Fiscal CPRM

RELATÓRIO DE VÔO DE PROSPEÇÃO NO AVIÃO PT-ANR DWN

BASE DE OPERAÇÕES.....Jataí, GO.....DATA...29/AGO/71 N.º SERVIÇO...343.....N.º VÔO: ASTRX 41
DISTÂNCIA EIXOS FAIXAS...1000m....ALT. S/TERRENO...120m SISTEMA CONTROLE....linhas contr. ESTABILIDADE...reg.
UMIDADE RELATIVA...51/44 TEMP. EXTERNA...27/30C DESCRIÇÃO TERRENO...ondulado/montanhoso.....sêco-
TRIPULAÇÃO.....Marcio, Moriarty, Moore; extras....Yedo e Whitton

MAGNETÔMETRO	CHILOMÉTROS espectrômetro	Rádio-Altimetro	Magnetômetro de Campo	CÂMARAS DE POSIÇÃO	
GRAF. M.....	GRAF. S.....	GRAF. R.....	GRAF. G.....	N.º 1	N.º 2
Velocidade	Velocidade	Velocidade	Velocidade	FILME	FILME
17	17	17	7	86- 000/1522	87- 1523/3025
3°/min	3,5°/min	3,5°/min	0,2°/min	88- 3026/4605	89- 4606/6273
Sens: 600 g	Sens: canais ind:	Faixa: 1000'	Horário dia e noite	90- 6274/7759	91- 000/1636
Passo DATUM 500 g	zoom 100 cps	Unidade Honeywell	Local: Jataí	92- 1637/3226	
Faixa Gráfico 600 g	TC 2000 cps		Operador: Sens: 250 g		

Vistos

Fiscal CPPM

RELATÓRIO DE VÔO DE PROSPEÇÃO NO AVIÃO PT-ANR DWN

BASE DE OPERAÇÕES Jataí, GO

DATA 17/SET/71

N.º SERVIÇO 343

N.º VÔO 439 45

DISTÂNCIA EIXOS FAIXAS 1000 MALT. S/TERRENO 120 m SISTEMA CONTRÔLE linhas contr. ESTABILIDADE turb.

UMIDADE RELATIVA 44 % TEMP. EXTERNA 30 °C DESCRIÇÃO TERRENO ondulado/montanhoso

sêco

TRIPULAÇÃO Marcio, Moriarty, Moore, extras Yedo e Whitton

MAGNETÔMETRO GRAF. M	CRISTÔMETRO espectrômetro GRAF. S	Rádio-Altimetro GRAF. R	Magnetômetro de Campo GRAF. G	CÂMARAS DE POSIÇÃO			
				N.º 1		N.º 2	
				FILME	NUMERAÇÃO	FILME	NUMERAÇÃO
Velocidade 3"/min	Velocidade 3,5"/min	Velocidade 3,5"/min	Velocidade c,2"/min	95	- 0001/1459		
Sens. 600 g	Sens.: canais individuais:	Faixa 1000'	Horário dia e noite	96	- 1460/3048		
Passo DATUM 500 cps	500 cps	100 cps	Local Jataí	97	- 3047/4569		
Faixa Gráfico 600 g	TC 2000 cps		operação sens. 250 g				

Faixa	Rumo	INÍCIO			TÉRMINO			OBSERVAÇÕES
		Hora	Cam. 1	Cam. 2	Hora	Cam. 1	Cam. 2	
		0000			0009			Teste de câmera - rezerado
52A	N	14:54	0000		15:17	0899		Completa - revôo por nav e espe.
110A	S	15:31	0900		15:37	1159		CL-5/CL-6 - revôo por navegação
140A	S	15:46	1160		15:53	1459		CL-7/CL-8 - " "
143A	N	15:56	1460		16:16	2349		Completa - revôo por espectr.
156	S	16:27	2350		16:47	3239		Linha completa
157	N	16:49	3240		17:09	4129		" "
158	S	17:10	4130		17:30	5029		" "

Nota - Gráfico S sem canal contagem total corrigida

Nota Redução Dados - Algumas fotos trezadas no filme 95.

Base do contador da câmera: foto nº 15 passa para 16, foto nº 16 para 17, e assim por diante até o fim do vôo de hoje. Filme renumerado com lapis. Produção de hoje 455 km².

Vistos:

[Assinatura]
Fiscal CPTM

RELATÓRIO DE VÔO DE PROSPEÇÃO NO AVIÃO PT-ANP XX-DW

BASE DE OPERAÇÕES Jataí, GO DATA 18/SET/71 N.º SERVIÇO 343 N.º VÔO 340 46
 DISTÂNCIA EIXOS FAIXAS 100m ALT. S/TERRENO 120m SISTEMA CONTROLE linhas contr. ESTABILIDADE turb
 UMIDADE RELATIVA 49 % TEMP. EXTERNA 27 °C DESCRIÇÃO TERRENO ondulado/montanhoso seco
 TRIPULAÇÃO Marcio, Mariarty, Moore, extras Yedo e Whitten

MAGNETÔMETRO	SINTILOMETRO espectrômetro GRAF. S 19	Rádio-Altimetro GRAF. R 19	Magnetômetro de Campo GRAF. G 8	CÂMARAS DE POSIÇÃO	
				N.º 1	N.º 2
				FILME	NÚMERADA
GRAF. M 19					
Velocidade 3"/min	Velocidade 3,5"/min	Velocidade 3,5"/min	Velocidade 0,2"/min	98 -4570/5029, 0/1	
Sens: 600 g	Sens: canais indi-viduais:	Faixa a/1000!	Horário dia & noite	99 -1253/2762	
Passo DATUM 500 g	CPM 100 cps	Unidade Honeywell	Local Jataí	100 -2763/4411	
Faixa Gráfico 600 g	TC 2000 cps		espansor 250 g	101 -4412/5900	

nº	Faixa	Rumo	INÍCIO			TÉRMINO			OBSERVAÇÕES
			Hora	Cam. 1	Cam. 2	Hora	Cam. 1	Cam. 2	
			0001			0019			Teste de câmera
CL-7	W	08:00	0020			08:02	0069		Cancelada navegação
CL-7	W	08:07	0070			08:47	1959		Linha controle, trecho 240/319
318	N	08:58	1960			09:25	3189		Cancelada, pane espectrômetro
318	S	10:08	3180			10:39	4629		Linha completa
317	N	10:45	4630			11:19	6069		Linha completa
316	S	11:20	6070			11:52	7519		Linha completa
CL-6	E	12:05	7520			12:49	9409		Linha controle, trecho 319/140

Nota - Gráfico S sem canal contagem total corrigida.
 Nota Redução Dados - Lâmpada do lado esquerdo do contador da câmera apagada, sómente visíveis os dois últimos algarismos do filme.
 Filme renumerado manualmente.
 Anomalias falsas no canal TC durante teste inicial em terra.
 Mesmas anomalias ocorrendo nas linhas CL-7 e 318, causando a repetição da linha 318, após manutenção em vôo, e rejeição de parte do gráfico S da linha CL-7. Como esta é uma linha de controle apenas magnético, poderá ser aproveitada inteiramente, apenas o gráfico H, e partes do gráfico S, nos trechos bons.
 Produção de hoje (aceita): 774 km².

RELATÓRIO DE VÔO DE PROSPEÇÃO NO AVIÃO PT-SKOP D/WC

BASE DE OPERAÇÕES.....Jataí, GO..... DATA.....19/SET/71 N.º SERVIÇO.....343..... N.º VÔO: ANP 47
48
DISTÂNCIA EIXOS FAIXAS 1000m ALT. S/TERRENO 120m SISTEMA CONTROLE linhas contrárias ESTABILIDADE turb.
UMIDADE RELATIVA.....45% TEMP. EXTERNA.....30.....°C DESCRIÇÃO TERRENO.....andulado/montanhoso.....seco.....
TRIPULAÇÃO.....Marcio, Moriarty, Moore, extras Yedo e Whitten

MAGNETÔMETRO	GRAFÓMETRO espectrômetro	Rádio-Altimetro	Magnetômetro de Campo	CÂMARAS DE POSIÇÃO
GRAF. M... 2a	GRAF. S... 2a	GRAF. R... 2a	GRAF. G... 8	N.º 1 N.º 2
FILME NUMERAÇÃO	FILME R.			
Velocidade 3"/min	Velocidade 3,5"/min	Velocidade 3,5"/min	Velocidade 0,23"/min	104- 9025/9409, 0/1
Sens: 600 g	Sens: canais indi- viduais:	Faixa 0/1000	Horário dia e noite	105- 1470/2149, 0/8
Passo DATUM 500 g	EPM 100 cps	Unidade Honeywell	Local Jataí	106- 804 /2336
Faixa Gráfico 600 g	TC 2000 cps		Operador sens 250 g	107- 2337/3712
				108- 3813/5359

RELATÓRIO DE VÔO DE PROSPEÇÃO NO AVIÃO PT-ANP DVN

BASE DE OPERAÇÕES Jataí, GO DATA 20/SET/71 N.º SERVIÇO 343 N.º VÔO ANP 49/50
DISTÂNCIA EIXOS FAIXAS 1000m ALT. S/TERRENO 120m SISTEMA CONTROLE linhas contr. ESTABILIDADE turb.
UMIDADE RELATIVA 53-45% TEMP. EXTERNA 27-31°C DESCRIÇÃO TERRENO ondulado/montanhoso seco

TRIPULAÇÃO Mercie, Ferriarty, Moore, extras Yedo e Whitton

MAGNETÔMETRO	CINTEGOMETROX espectrômetro	Rádio-Altimetro	Magnetômetro de Campo	CÂMARAS DE POSIÇÃO	
				N.º 1	N.º 2
GRAF. M. 21	GRAF. S. 21	GRAF. R. 21	GRAF. G. 8	FILME	FILME
Velocidade 3"/min	Velocidade 3,5"/min	Velocidade 3,5"/min	Velocidade 8,2"/min	109- 5359/5539, o/12	
Sens: 600 g	Sens canais indi- viduais:	Faixa o/1000!	Horário dia & noite	110- 1277/2833	
Passo DATUM 500 g	EPM 100 cps	Unidade Honeywell	Local Jataí	111- 2854/4401	
Faixa Gráfico 600 g	TC 2000 cps		Xoperador sens 250 g	112- 4402/6003	
				113- 6004/7503	
				114- 7504/9d31	
				115- 9d32/1d498	
				116- 60499/1e915,	

nº	Faixa	Rumo	INÍCIO			TÉRMINO			OBSERVAÇÕES (continua abaixo)
			Hora	Cam. 1	Cam. 2	Hora	Cam. 1	Cam. 2	
			0000			0019			Teste câmera
165	N	0020	07:16			07:36	0899		Linha completa
166	S	07:38	0900			07:58	1799		" " Filmes (cont)
167	N	07:59	1900			08:19	2679		" " 117- 1216/2700
168	S	08:20	2680			08:40	3559		" " 118- 2701/4353
169	N	08:41	3560			09:01	4449		" " 119- 4354/5800
170	S	09:02	4450			09:22	5339		" " 120- 5801/7139
171	N	09:23	5340			09:43	6249		
172	S	09:44	6250			09:47	6339		Cancelada navegação
172	S	09:49	6340			10:09	7229		Linha completa
173	N	10:10	7230			10:30	8139		" "
174	S	10:31	8140			10:51	9029		" "
175	N	10:52	9030			11:03	9539		Interrompida na CL-6 por navegação.
175	N	11:06	9540			11:16	10009		Continuação da CL-6 até limite
176	S	11:17	10010			11:37	10919		Linha completa
				Vôo DVN-50					
177	N	14:24	0010			14:45	0319		Linha completa
178	S	14:46	0920			15:06	1809		" "
179	N	15:07	1810			15:27	2719		" "
180	S	15:28	2720			15:50	3619		" "
181	N	15:51	3620			16:12	4489		" " (pane doppler)
182	S	16:13	4490			16:33	5369		" " " "
183	N	16:34	5370			16:54	6239		" " " "
184	S	16:56	6240			17:16	7139		" " " "
			Nota- Gráfico S sem canal contagem						total corrigida.
			Visto: <i>RJ</i>						Nota Redução Dados- Produção de boa qualidade. Hoje, voados 1.660 km²
				Fiscal CRM					

RELATÓRIO DE VÔO DE PROSPEÇÃO NO AVIÃO PT-ANP DWI

BASE DE OPERAÇÕES.....Tataí, GO..... DATA 21/SET/71 N.º SERVIÇO 343..... N.º VÔO: ~~APP~~ 51
DISTÂNCIA EIXOS FAIXAS 1000m ALT. S/TERRENO 120m SISTEMA CONTROLE linhas contr ESTABILIDADE turb
UMIDADE RELATIVA 55 % TEMP. EXTERNA 28 °C DESCRIÇÃO TERRENO onduulado/montanhoso seco —
TRIPULAÇÃO.....Marcio, Moriarty, Moore, entreos Yedo e Whitten

MAGNETÔMETRO	CARDÔMETRO ESTROFÔMETRO	Rádio-Altimetro	Magnetômetro de Campo	CÂMARAS DE POSIÇÃO
GRAF. M.....	GRAF. S.....	GRAF. R.....	GRAF. G.....	N.º 1 N.º 2
FILME NUMERAÇÃO	FILME NUMERAÇÃO			
22.....	22.....	22.....	8.....	
Velocidade 3"/min.	Velocidade 3,5"/min.	Velocidade 3,5"/min.	Velocidade 0,2"/min.	121- 0000 / 1500
Sens: 600 g	Sens: CARBONIS ind:	Faixa 0/1000'	Horário dia e noite	122- 1501 / 3100
Passo DATUM 500 g	CPW 100 cps	Unidade Honeywell	Local Jataí	123- 3101 / 4600
Faixa Gráfico 600 g	TC 2000 cps			124- 4601 / 6115
				125- 6117 / 7529
				126- 7530 / 9110
				127- 9111 / 10600

Faixa	Rumo	INÍCIO			TÉRMINO			OBSERVAÇÕES
		Hora	Cam. 1	Cam. 2	Hora	Cam. 1	Cam. 2	
			0000			0019		Teste e câmara
185	N	07:35	0020		07:35	0059		Cancelada navegação
185	N	07:37	0060		07:58	0939		Linha completa
186	S	07:59	0940		08:17	1829		" "
187	N	08:19	1830		08:40	2689		" "
188	S	08:41	2690		08:59	3579		" "
189	N	09:00	3580		09:20	4479		" "
190	S	09:21	4480		09:43	5459		Interromp. na CL-7, pane magnete
190	S	09:52	5460		09:57	5709		Continuação de CL-7 ao limite
191	N	09:58	5710		10:17	6619		Linha completa
192	S	10:18	6620		10:37	7529		" "
193	N	10:38	7530		10:59	8449		" "
194	S	11:00	8450		11:18	9349		" "
195	N	11:18	9350		11:39	10239		" "
196	S	11:40	10240		11:59	11129		" "
Nota - Gráfico S sem canal contagem						total corrigida		
Nota Red. Dados - Produção boa qualidade. Hoje 996 km!								
Visto:					Fiscal CEFER			

DESPACHADO EM

viA

OPERADOR

RELATÓRIO DE VÔO DE PROSPEÇÃO NO AVIÃO PT-ANP DWN

BASE DE OPERAÇÕES Jataí, GO DATA 22/SET/71 N.º SERVIÇO 343 N.º VÔO JANP 527
 DISTÂNCIA EIXOS FAIXAS 1.000m ALT. S/TERRENO 120m SISTEMA CONTROLE linhas contr. ESTABILIDADE turb 53
 UMIDADE RELATIVA 61-58% TEMP. EXTERNA 27-28°C DESCRIÇÃO TERRENO ondulado/montanhoso seco

TRIPULAÇÃO Marcio, Moriarty, Moore, extras Yedo e Whitten

MAGNETÔMETRO	CINTIGROMERO espectrometro GRAF. S 23	Rádio-Altimetro GRAF. R 23	Magnetômetro de Campo GRAF. G 9	CÂMARAS DE POSIÇÃO			
				N.º 1	N.º 2		
				FILME	NUMERAÇÃO	FILME	R
Velocidade 3"/min	Velocidade 3,5"/min	Velocidade 3,5"/min	Velocidade 0,2"/min	129-	0/1500		
Sens. 600 g	Sens. canais individuais:	Faixa 0/1000'	Horário dia e noite	130-	1501/3220		
Passo DATUM 500 g	0PM 100 cps	Unidade Honeywell	Local Jataí	131-	3237/4698		
Faixa Gráfico 600 g	TC 2000 cps	Duração 250 s	Duração 250 s	132-	4761/5009, 0/2		
				133-	271/1605		
				134-	1606/2699, 0/5		
				135-	551/2652		
				136-	2653/3639		

Faixa	Rumo	INÍCIO			TÉRMINO			OBSERVAÇÕES
		Hora	Cam. 1	Cam. 2	Hora	Cam. 1	Cam. 2	
CL-4 W	07:47	0020			08:28	1919		Teste câmera
CL-3 E	08:30	1920			08:35	2199		Linha controle, de 140 a 319
CL-3 E	08:45	2200			09:12	3329		Cancelada, pane magnetômetro
CL-3 W	09:23	3330			09:48	4439		" " "
CL-2 E	09:55	4440			10:20	5579		Linha controle, completa
1954 S	10:40	5580			10:44	6692	5799	" " "
1954 N	10:53	5800			10:57	6009		Linha teste espetr. E/umidade
197 S	11:12	0000			11:30	0879		Idem. Verificação umidade solo
198 N	11:32	0880			11:52	1789		Linha completa
199 S	11:53	1790			11:54	1809		" "
199 S	11:55	1210			12:13	2699		Cancelada navegação
			Vôo DWN-53					Linha completa
		0000			0069			Nota- Gráfico S sem canal contagem total corrigida.
200 N	15:06	0070			15:38	0959		Teste câmera e intervalômetro/doppler
201 S	15:39	0960			15:59	1659		Linha completa
202 N	16:00	1660			16:19	2749		" "
203 S	16:20	2750			16:39	3639		" "
								Nota Red. Dados- Produção boa qualidade. Devido chuva ontem Jataí foi feito hoje teste de espectrômetro norte e sul sobre anomalia da linha 195, para verificar umidade do solo. Teste resultou - Produção de holje, 1.054 km'
								Visto:
								Fiscal CFM

RELATÓRIO DE VÔO DE PROSPEÇÃO NO AVIÃO PT-ANP DWN

BASE DE OPERAÇÕES.....Jataí, GO.....DATA_24/SET/71 N.º SERVIÇO_343.....N.º VÔO: ANR_54
DISTÂNCIA EIXOS FAIXAS_1000m...ALT. S/TERRENO_120m..SISTEMA CONTROLE_linhas contr....ESTABILIDADE_zeg
UMIDADE RELATIVA_61% TEMP. EXTERNA_22 °C DESCRIÇÃO TERRENO_wonduulado/montanhoso.....SECO.....
TRIPULAÇÃO.....Marcio, Xavieirly, Moore, extra s. Vedo e. Whitten

MAGNETÔMETRO	CANTIGOMETROX Espectrômetro	Rádio-Altimetro	Magnetômetro de Campo	CÂMARAS DE POSIÇÃO
GRAF. M. 24	GRAF. S. 24	GRAF. R. 24	GRAF. G. 9	N.º 1 N.º 2
Velocidade 3"/min	Velocidade 3,5"/min	Velocidade 3,5"/min	Velocidade 0,2"/min	137- 0000 / 1500
Sens: 600 g	Sens: ópticais indi- viduais:	Faixa 0/1000'	138- 1505 / 3017	
Passo DÁTUM 500 g	65M 100 cmg	Unidade Honeywell	139- 3023 / 4519	
Faixa Gráfico 600 g	TC 2000 cps		140- 4522 / 6097	
			Local Tatraf	141- 6098 / 7629
				142- 7690 / 9300
			Orientação 250 g	143- 9391 / 10800

Faixa	Rumo	INÍCIO			TÉRMINO			Teste câmara	OBSERVAÇÃO
		Hora	Cam. 1	Cam. 2	Hora	Cam. 1	Cam. 2		
			00:00			00:49			
204	N	07:09	0050		07:29	0639		Linha completa	
205	S	07:31	0940		07:52	1849		" "	
206	N	07:54	1850		08:13	2749		" "	
207	S	08:14	2750		08:34	3639		" "	
208	N	08:35	3640		08:55	4519		" "	
209	S	08:55	4520		09:16	5399		" "	
211A	N	09:17	5400		09:38	6279		Linha compl. Revistação espectral & m	
215	S	09:51	6280		10:22	7689		Linha completa	
216	N	10:23	7690		10:55	9169		" "	
217	S	10:56	9110		11:27	10519		" "	
218	N	11:28	10520		12:01	11949		" "	
219	S	12:02	11950		12:33	13385		" "	

Nota - Gráficos S. sem canal contagem total corrigida.

Nota: Red. Dados = Tradução boa qualidade. 1266 km²

-71560-

Fiscal CRM

RELATÓRIO DE VÔO DE PROSPEÇÃO NO AVIÃO PT-ANPK DWI

BASE DE OPERAÇÕES.....Jataí, GO.....DATA.....25/SET/71.....N.º SERVIÇO.....343.....N.º VÔO:.....~~APR~~.....5
DISTÂNCIA EIXOS FAIXAS.....1000m.....ALT. S/TERRENO.....1200m.....SISTEMA CONTROLE.....linhas côntr.....ESTABILIDADE.....REG.....
UMIDADE RELATIVA.....70.....% TEMP. EXTERNA.....26.....°C DESCRIÇÃO TERRENO.....onduulado/montanhoso.....SECC.....
TRIPULAÇÃO.....Vereiro, Moriarty, Koorka, extras Yedo e Whitton.

MAGNETÔMETRO	GEOFILÔMETRO espectrômetro	Rádio-Altimetro	Magnetômetro de Campo	CÂMARAS DE POSIÇÃO
GRAF. M.....25.....	GRAF. S.....25.....	GRAF. R.....25.....	GRAF. G.....9.....	N.º 1 N.º 2
Velocidade 3"/min	Velocidade 3,5"/min	Velocidade 3,5"/min	Velocidade 2,2"/min	FILME NUMERAÇÃO FILME
Sens:.....600 g.....	Sensibilidades individuais:	Faixa.....a/1000!	Horária dia & noite	146.....0000/1606.....
Passo DATUM.....500 g.....	CPM.....100 cts.....	Unidade Honeywell	Local.....Jataí	147.....1608/3120.....
Faixa Gráfico.....0-9 g.....	TC.....2000 cps.....			Operador.....250 g.....

RELATÓRIO DE VÔO DE PROSPEÇÃO NO AVIÃO PT-AOP TWIN

BASE DE OPERAÇÕES Jataí, GO DATA 30/SET/71 N.º SERVIÇO 343 N.º VÔO: ANP 58
 DISTÂNCIA EIXOS FAIXAS 1000M ALT. S/TERRENO 120m SISTEMA CONTROLE linhas contr. ESTABILIDADE reg
 UMIDADE RELATIVA 61 % TEMP. EXTERNA 28 °C DESCRIÇÃO TERRENO ondulado/montanhoso seco
 TRIPULAÇÃO Manoel Glauco/Moriarty/Coore; extras Vado e Whitton

MAGNETÔMETRO	GRAF. M. 26	GRAFLÔMEROX eletrometro GRAF. S 26	Rádio-Altimetro GRAF. R 26	Magnetômetro de Campo GRAF. G 10	CÂMARAS DE POSIÇÃO	
					N.º 1	N.º 2
FILME	NUMERAÇÃO	FILME	NÚM.			
148:	3123-3559, e					
9-609						
149:	690-3090					
150:	3090-3249, e					
0-1429						
151:	1430-2098, e					
2162-3609						

Faixa	Rumo	INÍCIO			TÉRMINO			OBSERVAÇÕES
		Hora	Cam. 1	Cam. 2	Hora	Cam. 1	Cam. 2	
217C		07:45	0000		07:48	0029		Teste umidade Spectr., OK
222	N	07:58	0090		08:33	0109		Linha completa. Problema c/film
223	S	08:34	0210		09:04	1529		Linha completa
224	N	09:05	1530		09:40	5249		" "
225	S	09:45	0000		10:14	0709		" "
226	N	10:15	0710		10:50	1429		" "
227	S	10:51	1430		10:52	1449		Cancelada navegação
227	S	10:58	1450		11:28	2159		Linha completa. Fane magazine
228	N	11:29	2160		12:05	2889		Linha completa
229	S	12:06	2390		12:36	3609		" "

Nota: Gráfico S sem carat. contagem total corrigida.

Nota Redução Dados - Magnetômetro com mesmo defeito voo anterior, a saber: Linha 222, voada sem magnetômetro.
 223, sem mag trecho CL-1/CL-4; restante defeituoso
 224, perfil defeituoso, pendente aceitação
 229, " "
 Linhas 225, 226, 227 e 228, dentro da tolerância.

Linha 222, sem filme no trecho CL-2/CL-3 (faltam fotos 610-689)
 Linha 227, sem filme no trecho CL-7/CL-8 (faltam fotos 2099-2161)

Fane no contador da câmara, filme renumerado manualmente, como segue: 0004: 0002, etc; 0039: 0036, etc; 0043: 0039, etc; 0055: 0050 etc; 0083: 0076 etc; 0088: 0081 etc; 0099: 0091 etc; 0104: 0095 etc; 0113: 0103 etc; 0154: 0143 etc, até a câmara ser reze-
 rada. FURTO NAV. LINHA 222 ENTRE CL-1 e CL-2

Produção de hoje: 1596 km

Visto:


Fiscal CPBM

RELATÓRIO DE VÔO DE PROSPEÇÃO NO AVIÃO PT-ANP - DVI

BASE DE OPERAÇÕES.....Jataí, GO.....DATA_01/01/71_N.º SERVIÇO_343.....N.º VÔO: 65Pc. 59
DISTÂNCIA EIXOS FAIXAS 1.000 m ALT. S/TERRENO 120 m SISTEMA CONTROLE linhas contr.....ESTABILIDADE reg.....
UMIDADE RELATIVA 69 % TEMP. EXTERNA 26 °C DESCRIÇÃO TERRENO ondulado/montanhoso seco.....
TERRAPLANAÇÃO Glauco, Moriarty, Nores e extras, Xedo e Whitten

MAGNETÔMETRO	CINTEGOMETRO espectrômetro	Rádio-Altimetro	Magnetômetro de Campo	CÂMARAS DE POSIÇÃO
GRAF. M...27.....	GRAF. S...22.....	GRAF. R...22.....	GRAF. G...11.....	N.º 1 N.º 2
Velocidade 3"/min	Velocidade 3,5"/min	Velocidade 3,5"/min	Velocidade 0,2"/min	FILME NUMERAÇÃO
Sens: 600 g	Sens canais indir.	Faixa...a/locos	Horário dia/noite	152: 0020-1640
Passo DATUM 500 g	CPM 100 CPS	Unidade Honeywell	153: 1642-3170	
Faixa Gráfico 600 g	TC 2000 CPS		Local....Jataí	154: 3127-4798
				155: 4856-6219
				156: 6225-9573
				157: 0000-0943

RELATÓRIO DE VÔO DE PROSPEÇÃO NO AVIÃO PT-ANR DWN

BASE DE OPERAÇÕES Jataí, GO DATA 2/OUT/71 N.º SERVIÇO 343 N.º VÔO: ADM 60
 DISTÂNCIA EIXOS FAIXAS 1000m ALT. S/TERRENO 120m SISTEMA CONTRÔLE linhas contr ESTABILIDADE reg
 UMIDADE RELATIVA 75 % TEMP. EXTERNA 26 °C DESCRIÇÃO TERRENO ondulado/montanhosa sêco
 TRIPULAÇÃO Glauco, Moriarty, Noova, Milton, Extras, Yedo e Whitten

MAGNETÔMETRO	CONTÔMETRO X espectrômetro GRAF. S 28	Rádio-Altimetro GRAF. R 28	Magnetômetro de Campo GRAF. G 11	CÂMARAS DE POSIÇÃO			
				N.º 1		N.º 2	
				FILME	NUMERAÇÃO	FILME	N.
Velocidade <u>3"</u> /min	Velocidade <u>3,5"</u> /min	Velocidade <u>3,5"</u> /min	Velocidade <u>0,2"</u> /min	158:	0-1500		
Sens: <u>600 g</u>	Sens: canais in- dividuais:	Faixa <u>1/1000</u>	Horário <u>dia e noite</u>	159:	1540-3008		
Passo DATUM <u>500 g</u>	SPM <u>100 cps</u>	Unidade Honeywell	Local <u>Jataí</u>	160:	3010-4581		
Faixa Gráfico <u>600 g</u>	TC <u>2000 cps</u>		para Sens <u>250 g</u>	161:	4620-6068		
				162:	6070-7600		
				163:	7602-8948		
				164:	8252-10384		

Fl	Faixa	Rumo	INÍCIO			TÉRMINO			OBSERVAÇÕES					
			Hora	Cam. 1	Cam. 2	Hora	Cam. 1	Cam. 2						
			0000			0019			Teste câmera					
315	N	07:48	0020			07:53	0109		Cancelada navegação					
315	N	07:57	0100			08:30	1539		Linha completa					
316A	S	08:37	1540			08:42	1719		Teste umidade espectrômetro					
314	S	08:52	1720			09:23	3149		Linha completa					
313	N	09:24	3150			09:57	4619		"					
312	S	09:59	4620			10:30	6069		"					
311	N	10:32	6070			11:07	7499		"					
310	S	11:09	7500			11:40	8949		"					
309	N	11:41	8950			12:01	9819		Trecho CL-4 a CL-8					
308	S	12:03	9820			12:21	167e9		"					
Nota - Gráfico S som canal contagem total corrigida														
Nota Redução Dados - Teste de umidade sobre a linha 316 parece indicar alguma supressão próximo à linha CL-2, mas a supressão está dentro do limite de tolerância.														
Perfil magnético ainda com ruído, mas muito reduzido em relação nos voos anteriores.														
Faltam algumas fotos entre filmes 158/159, (final norte da linha 315), e entre filmes 160/161 (final norte linha 313), sem contudo afetar a compilação.														
Visto:  Fiscal CPRM														

RELATÓRIO DE VÔO DE PROSPEÇÃO NO AVIÃO PT-ZNP DNH

BASE DE OPERAÇÕES Jataí, GO DATA 03/OUT/71 N.º SERVIÇO 343 N.º VÔO: ANP 61
DISTÂNCIA EIXOS FAIXAS 1000m ALT. S/TERRENO 120m SISTEMA CONTROLE linhas contr. reg
UMIDADE RELATIVA 72% TEMP. EXTERNA 26°C DESCRIÇÃO TERRENO ondulado/montanhoso seco
TRIPULAÇÃO Glauco, Moriarty, Moore, Milton, Yeda, Whitten

MAGNETÔMETRO	Grafômetro espectrômetro GRAF. S 29	Rádio-Altimetro GRAF. R 29	Magnetômetro de Campo GRAF. G 11	CÂMARAS DE POSIÇÃO		
				N.º 1	N.º 2	
				FILME	NÚMEROS	FILME
Velocidade 3"/min	Velocidade 3,5"/min	Velocidade 3,5"/min	Velocidade 0,2"/min	165-	lo414-10709, 0000-1189	e
Sens: 600 g	Sens canais individuais:	Faixa a/1000'	Horário dia e noite	166-	1197- 2829	
Passo DATUM 500 g	CRM 100 cps	Unidade Honeywell	Local Jataí	167-	2836- 4299	
Faixa Gráfico 600 g	TC 2000 cps		Operador Sens 250 g	168-	4306- 5899	
				169-	5904- 7299	
				170-	7305- 8959	


Faixa	Rumo	INÍCIO			TÉRMINO			OBSERVAÇÕES
		Hora	Cam. 1	Cam. 2	Hora	Cam. 1	Cam. 2	
307	N	07:45	0000		08:18	3389	1469	Linha completa
316	S	08:26	1470		08:36	1709		Teste umidade p/expectrômetro
309	S	08:41	1710		08:56	2379		Trecho CL-1 a CL-4 - complemento
308	N	08:58	2380		09:14	3079		Idem como acima
306	S	09:16	3080		09:49	4559		Linha completa
305	N	09:51	4560		10:24	6049		" "
304	S	10:26	6050		10:58	7499		" "
303	N	11:00	7500		11:33	8959		" "
302	S	11:34	8960		12:05	10419		" "

Nota- Gráfico S sem canal contagem total corrigida

Nota- Redução Dados- Trecho da linha 306, entre CL-5 e CL-2 sem perfil magnético (faltou tinta na pena)

Magnetômetro ainda com ruído, a saber:
linha 307 trecho CL-1 a CL-2, perfil pendente aceitação
Linhas 308 e 309 completas, perfil pendente aceitação
Linhas restantes, perfil aceitável, embora com ruído.

Visto:


Fiscal CIRM

RELATÓRIO DE VÔO DE PROSPECÇÃO NO AVIÃO PT-ANF DYN

BASE DE OPERAÇÕES Jataí, GO DATA 04/OUT/71 N.º SERVIÇO 343 N.º VÔO: ANF 62
 DISTÂNCIA EIXOS FAIXAS 1000m ALT. S/TERRENO 120m SISTEMA CONTROLE linhas contr. ESTABILIDADE reg.
 UMIDADE RELATIVA 67 % TEMP. EXTERNA 28 °C DESCRIÇÃO TERRENO ondulado/montanhoso seco
 TRIPULAÇÃO Glauco, Moriarty, Moore, Milton, Vedo, Whitton

MAGNETÔMETRO	QUADRO espectrometro	Rádio-Altimetro	Magnetômetro de Campo	CÂMARAS DE POSIÇÃO	
				N.º 1	N.º 2
				FILME	NUMERAÇÃO
GRAF. M. 30	GRAF. S 30	GRAF. R 30	GRAF. G 11	172	0000-1459
Velocidade 3"/min	Velocidade 3,5"/min	Velocidade 3,5"/min	Velocidade 0,2"/min	173	1462-1581
Sens: 600 g	Sens: canais indi-viduais:	Faixa 0/1000	Horário dia/noite	174	2912-4379
Passo DATUM 500 g	CPRM loc. crs	Unidade Honeywell	Local Jataí	175	4382-5839
Faixa Gráfico 600 g	TC 2000 crs		Operador 250 g	176	5842-7299
				177	7302-8759
				178	1762-10219

Faixa	Rumo	INÍCIO			TÉRMINO			OBSERVACAO
		Hora	Cam. 1	Cam. 2	Hora	Cam. 1	Cam. 2	
		0000			0009			Teste câmara
260	N	07:43	0010		08:20	1459		Linha completa
259	S	08:22	1460		08:53	2909		" "
258	N	08:54	2910		09:28	4379		" "
257	S	09:29	4380		10:00	5830		" "
256	N	10:02	5840		10:33	7299		" "
255	S	10:35	7300		11:06	8759		" "
254	S	11:07	2750		11:58	10219		" "
253	S	11:39	10220		11:58	11059		Trecho CL-1 a CL-4, pena magnet.
253	S	12:04	11050		12:23	11919		Complemento, trecho CL-4 a CL-8

Nota - Gráfico 2 sem canal contagem total corrigida

Nota Redução de ruídos - Magnetômetro ainda com ruído, embora bastante reduzido.

Falta trecho de filme, no final da linha 253 (trecho CL6/CL8)

Visão:


Fiscal CPRM

RELATÓRIO DE VÔO DE PROSPEÇÃO NO AVIÃO PT-ANP DNH

BASE DE OPERAÇÕES Jataí, GO DATA 05/07/71 N.º SERVIÇO 343 N.º VÔO: ANP 63
 DISTÂNCIA EIXOS FAIXAS 1000m ALT. S/TERRENO 120m SISTEMA CONTROLE linhas contr. ESTABILIDADE boa
 UMIDADE RELATIVA 6% % TEMP. EXTERNA 28 °C DESCRIÇÃO TERRENO ondulado/montanhoso seco
 TRIPULAÇÃO Glauco, Moriarty, Moore, Milton, Yedo, Whitton

MAGNETÔMETRO GRAF. M.....	CINTÍLOMÉTRO espectrometro GRAF. S 31	Rádio-Altimetro GRAF. R 31	Magnetômetro de Campo GRAF. G 12	CÂMARAS DE POSIÇÃO			
				N.º 1	N.º 2		
				FILME	NÚMERACAO	FILME	N.
Velocidade 3"/min	Velocidade 3,5"/min	Velocidade 3,5"/min	Velocidade 0,2"/min	180-	0000-	1500	
Sens: 600 g	Sens: canais ind.	Faixa 0/1000'	Horário dia/noite	181-	1506-	3999	
Passo DATUM 500 g	CPMX 100 g	Unidade Honeywell	Local Jataí	182-	3105-	4618	
Faixa Gráfico 600 g	TC 2000 g		Oper. Sens 250 g	183-	4626-	4721,	
				184-	6316-	7912	
				185-	7919-	9398	
				186-	5404-	10269	


P.º	Faixa	Rumo	INÍCIO			TÉRMINO			OBSERVAÇÃO
			Hora	Cam. 1	Cam. 2	Hora	Cam. 1	Cam. 2	
			0000			0059			Teste de câmara
257	S	-	0060			0809			Teste umidade espectrômetro
261	S	08:02	0310			08:13	0779		Trecho CL-6 a CL-8
262	N	08:15	0780			08:46	2229		Linha completa
263	S	08:47	2230			09:21	3679		" "
264	N	09:22	3680			09:52	5129		" "
265	S	09:54	5130			10:26	6589		" "
266	N	10:28	6590			10:58	8059		" "
267	S	11:00	8060			11:33	9529		" "
268	N	11:34	9530			12:04	10969		" "
261	S	12:06	10970			12:39	12009		Complemento, trecho CL-1 a CL-6

Nota- Gráfico S sem canal contagem total corrigida

Nota Redução Dados- Magnetômetro ainda com algum ruído.

Tane de magnazine da câmara a partir da foto 4721 (linha 264), faltando pois cerca de 50 fotos nesta linha.

Visto:


Fiscal CIRM

RELATÓRIO DE VÔO DE PROSPEÇÃO NO AVIÃO PT-ANP DVN

BASE DE OPERAÇÕES Jataí, GO DATA 06/OUT/71 N.º SERVIÇO 343 N.º VÔO: ANP 64
 DISTÂNCIA EIXOS FAIXAS 1000m ALT. S/TERRENO 120m SISTEMA CONTROLE linhas contr. ESTABILIDADE reg
 UMIDADE RELATIVA 70 % TEMP. EXTERNA 26 °C DESCRIÇÃO TERRENO ondulado/montanhoso seco
 TRIPULAÇÃO Glauco, Moriarty, Moore, Milton, Yedo, Whitton

MAGNETÔMETRO	CINTIGÔMETRO epectrômetro	Rádio-Altimetro	Magnetômetro de Campo	CÂMARAS DE POSIÇÃO	
				N.º 1	N.º 2
GRAF. M 32	GRAF. S 32	GRAF. R 32	GRAF. G 12	FILME	NUMERAÇÃO
Velocidade 3"/min	Velocidade 3,5"/min	Velocidade 3,5"/min	Velocidade 0,2"/min	182	0000/1599
Sens: 600 g	Sens canais indi:	Faixa 0/1000'	Horário dia/noite	189	1605/3209
Passo DATUM 500 g	CPT 100 cps	Unidade Honeywell	Local Jataí	190	3212/4659
Faixa Gráfico 600 g	TC 2000 cps		Queda 250 g	191	4662/5975
				192	0000/1448
				193	1451/2918

Faixa	Rumo	INÍCIO			TÉRMINO			OBSERVAÇÕES
		Hora	Cam. 1	Cam. 2	Hora	Cam. 1	Cam. 2	
2573	S	0000			0269			Teste umidade espectrômetro
269	S	08:00	0270		08:12	0759		Interromp. em CL-6, chuvas
270	N	08:14	0760		08:37	1849		Trecho CL-3 a CL-8, chuvas a No
269	S	08:38	1850		08:55	2539		Completo, trecho CL-3 a CL-6
235	S	09:08	2540		09:24	3209		Trecho CL-5 a CL-8
236	N	09:25	3210		09:57	4659		Linha completa
237	S	09:59	4660		?	5975		Interromp. em CL-7, pane câmera
238	N	11:01	0000		11:32	1449		Linha completa
239	S	11:33	1450		12:06	2919		" "

Nota- Gráfico S sem canal contagem total corrigida

Nota Redução Dados- Magnetômetro ainda com ruído.

Voo interrompido devido a chuva na área.

Filme nº 189 (linha 235), fotos 2782 a 2797 encavaladas (pane no transporte do filme. Filme nº 191 (linha 237) pane de câmera após foto 5975; portanto, trecho CL-7/CL-8 desta linha sem filme.


Produção de hoje 808 km²

Visto:



Fiscal

CPRM



RELATÓRIO DE VÔO DE PROSPEÇÃO NO AVIÃO PT-ANR DWN

BASE DE OPERAÇÕES.....Jataí, GO.....DATA 7 e 10/OUT/1971 SERVIÇO.....343.....N.º VÔO: XRP 65
DISTÂNCIA EIXOS FAIXAS 1000m...ALT. S/TERRENO 120m...SISTEMA CONTROLE linhas contr.ESTABILIDADE boa 67
UMIDADE RELATIVA 75/68% TEMP. EXTERNA 25/27 °C DESCRIÇÃO TERRENO ondulado/montanhoso seco.....
TRIPULAÇÃO Glauco, Moriatto, Moore, Milton, Vedo, Whittton

MAGNETÔMETRO	XENONOMETERX eletrotômetro	Rádio-Altimetro	Magnetômetro de Campo	CÂMARAS DE POSIÇÃO
GRAF. M.....33.....	GRAF. S.....33.....	GRAF. R.....33.....	GRAF. G.....12 e 13.....	N.º 1 N.º 2
Velocidade.....3a/min	Velocidade.....3,5a/min	Velocidade.....3,5a/min	Velocidade.....0,2a/min	FILME NUMERAÇÃO FILME NUMERAÇÃO
Sens.....600 g	Sens: c. ind.:	Faixa.....a/1000'	Horário dia/noite.....	194: 0030-0399, e 0000-0034
Passo DATUM 500 g	GPM.....100 cps	Unidade.....Honeywell	Local.....Itataí	195: 0376-1899 196: 1905-3506
Faixa Gráfico.....600 g	TC.....2000 CPS			197: 3573-4968..... 198: 4974-6039

DESPACHADO EM:

VIA

RELATÓRIO DE VÔO DE PROSPECÇÃO NO AVIÃO PT-ANR D-21

BASE DE OPERAÇÕES..... Jataí, GO..... DATA 12/OUT/71 N.º SERVIÇO 343..... N.º VÔO: ANR 63
 DISTÂNCIA EIXOS FAIXAS 100m ALT. S/TERRENO 120m SISTEMA CONTROLE linhas contr. ESTABILIDADE reg
 UMIDADE RELATIVA 77% TEMP. EXTERNA 25 °C DESCRIÇÃO TERRENO ondulado/montanhoso seco
 TRIPULAÇÃO Claudio, Mariarty, Moira, Milton, Yeda, Whitton

MAGNETÔMETRO	GIMNÔMETRO ESTROFOMETRO	GRAF. R. 34	Magnetômetro de Campo	CÂMARAS DE POSIÇÃO	
				N.º 1	N.º 2
				FILME	NUMERAÇÃO
Velocidade 3"/min	Velocidade 3,5"/min	Velocidade 3,5"/min	Velocidade 2"/min	199	0000-1563
Sens: 600 g	Sens: c. indiv.:	Faixa 0/1000	Horário dia/noite	200	1574-3164
Passo DATUM 500 g	SPMZ 100 cps	Unidade Honeywell	Local Jataí	201	3170-4649
Faixa Gráfico 600 g	TC 2000 cps		Grau 250 g		

Linha	Faixa	Rumo	INÍCIO			TÉRMINO			OBSERVAÇÕES
			Hora	Cam. 1	Cam. 2	Hora	Cam. 1	Cam. 2	
238A	N	m+	0000			0050			Tente câmara
234A	S	09:13	0560	05:23	1019				Teste umidade espectrômetro, OK
235A	S	09:31	1020	09:45	1659				Repetição, trecho CL-1 a CL-3
237A	S	09:52	1660	09:58	1949				Repetição, trecho CL-7 a CL-8
240	N	10:00	1950	10:31	3389				Linha completa
241	S	10:35	3390	11:02	4649				Interrompida chuvas, CL-1 a CL-3
									Nota - Gráfico S sem canal contagem total corrigida.
									Nota Red-Dados - Filme fora de foco, parece levemente sujo.
									Pano no transporte do filme, sendo o mesmo renumerado como segue: foto nº 88 passa a nº 87, e daí por diante ... até foto nº 584, que passa para nº 582, e assim por diante, até o final do vôo.
									Linha 234, repetida por falta de filme;
									235, repetida por pane magnetômetro no vôo anterior
									237, repetida por pane câmara na linha anterior
									238, teste para verificar supressão espetrômetro.
									Produção de hoje, 374 km²

Vista,

Fiscal CTPM

RELATÓRIO DE VÔO DE PROSPEÇÃO NO AVIÃO PT-ANP DYN

BASE DE OPERAÇÕES..... Jataí, GO DATA 13/OUT/71 N.º SERVIÇO 343 N.º VÔO: ANP 69
 DISTÂNCIA EIXOS FAIXAS 1000m ALT. S/TERRENO 120m SISTEMA CONTROLE linhas contr. ESTABILIDADE reg
 UMIDADE RELATIVA 62 % TEMP. EXTERNA 24 °C DESCRIÇÃO TERRENO ondulado/montanhoso seco
 TRIPULAÇÃO..... Glauco, Moriarty, Moore, Milton, Vedo, Whitton

MAGNETÔMETRO	GIMNÔMETRO espectrômetro GRAF. S 35	Rádio-Altimetro GRAF. R 35	Magnetômetro de Campo GRAF. G 14	CÂMARAS DE POSIÇÃO	
				N.º 1	N.º 2
				FILME	NUMERACAO
Velocidade 3"/min	Velocidade 3,5"/min	Velocidade 3,5"/min	Velocidade 0,2"/min	202: 0000-	1470
Sens: 600 g	Sens: c. indiv:	Faixa 0/1000	Horário dia/noite	203: 1515-	3549
Passo DATUM 500 g	CPS 100 cps	Unidade Honeywell	Local Jataí	204: 3056-	4718
Faixa Gráfico 600 g	TC 2000 cps		Opereia: 250 g	205: 4740-	6389
				206: 6415-	7929
				207: 7932-	9369
				208: 9382-	10719

foco	Faixa	Rumo	INÍCIO			TÉRMINO			OBSERVAÇÕES
			Hora	Cam. 1	Cam. 2	Hora	Cam. 1	Cam. 2	
			0000			0009			Teste câmera
222B	S	07:50	0000			08:04	0499		Repet. CL-6 a CL-8, e teste um
241A	N	08:10	0500			08:15	0749		Completo, trecho CL-7 a CL-8
242	N	08:23	0750			08:52	2179		Linha completa
243	S	08:54	2180			09:27	3629		" "
244	N	09:28	3630			09:59	5059		" "
245	S	10:01	5060			10:34	6489		" "
246	N	10:35	6490			11:06	7929		" "
247	S	11:07	7930			11:39	9369		" "
248	N	11:41	9370			12:12	10479		" "
195A	S	12:34	10480			12:40	10719		Repetição por navega., CL-5 a CL
									Nota - Gráfico S sem canal contagem total corrigida
									Nota Red. Dados: Filme continua fora de foco, parece lente.
									Final do filme 202 velado, tardou-se fotos 1471 a 1514; idem filme 204, faltam fotos 4719 a 4739; idem filme 205, faltam fotos 6390 a 6418.
									Magnetômetro novamente com ruído. Linhas 246 trecho CL-1 a CL-6, e 248 trecho CL-1 a CL-5 rejeitadas por causa do ruído no perfil magnético.
									Doppler inoperante, a partir da linha 248
									Linha 222B, repetida por pane câmera na linha anterior, sendo também como teste de supressão espectrômetro
									195A, repetida por furo navegação entre 194 e 195. Produção de hoje, 865 km'.
		Visto:							
									Fiscal CPTM

RELATÓRIO DE VÔO DE PROSPEÇÃO NO AVIÃO PT-JAZOP D/WN

BASE DE OPERAÇÕES Jataí, GO DATA 14/OUT/71 N.º SERVIÇO 343 N.º VÔO: ANP 70/71
DISTÂNCIA EIXOS FAIXAS 100m ALT. S/TERRENO 1200m SISTEMA CONTROLE linkas contr. ESTABILIDADE turb.
UMIDADE RELATIVA 60/56% TEMP. EXTERNA 24/27 °C DESCRIÇÃO TERRENO ondulado/montanhoso seco —
TRIPULAÇÃO Glauco, Zoriaty, Milton, Moore, Yedo, Whitten

MAGNETÔMETRO	ANALÔMETRO ESPECTROMETRO	Rádio-Altimetro	Magnetômetro de Campo	CÂMARAS DE POSIÇÃO
GRAF. M. 36	GRAF. S. 36	GRAF. R. 36	GRAF. G. 14	N.º 1 N.º 2
FILME NUMERAÇÃO	FILME NUMERAÇÃO			
209: b-1469				
210: 1473-3998				
211: 3003-4549				
212: 4534-3999				
213: 6004-7598				
214: 7000-9149				
215: 3150-9189,0-154				

RELATÓRIO DE VÔO DE PROSPEÇÃO NO AVIÃO PT-ANPZ DWI

BASE DE OPERAÇÕES

Jataí, GO DATA 15/OUT/71 N.º SERVIÇO 343

N.º VÔO ANP 72

DISTÂNCIA EIXOS FAIXAS 1000m ALT. S/TERRENO 120m SISTEMA CONTROLE linhas contr. ESTABILIDADE reg

UMIDADE RELATIVA 63 % TEMP. EXTERNA 26 °C DESCRIÇÃO TERRENO, ondulado/montanhoso seco

TRIPULAÇÃO

Glauco, Moriarty, Moore, Hilton, Vedo, Whitton


MAGNETÔMETRO GRAF. M. 37	CONTÍGÜMETRO espectrometro GRAF. S 37	Rádio-Altimetro GRAF. R 37	Magnetômetro de Campo GRAF. G 14	CÂMARAS DE POSIÇÃO		
				N.º 1	N.º 2	
				FILME	NUMERAÇÃO	FILME
Velocidade 3"/min	Velocidade 3,5"/min	Velocidade 3,5"/min	Velocidade 0,2"/min	219:	6109-6289, e 0000-1429	
Sens: 600 g	Sens: c. indivi:	Faixa 0/1000'	Horário dia/noite	220:	1436-2909	
Passo DATUM 500 g	CRM 100 cps	Unidade Honeywell	Local Jataí	221:	2915-4509	
Faixa Gráfica 600 g	TC 2000 cps		Qntd. 250 g	222:	4514-5999	
				223:	6004-7520	
				224:	7525-0225	

Loco	Faixa	Rumo	INÍCIO			TÉRMINO			OBSERVAÇÕES
			Hora	Cam. 1	Cam. 2	Hora	Cam. 1	Cam. 2	
			0000			0019			Teste câmara
306A	N	07:47	0020			07:53	0499		Repetição, trecho CL-5 a CL-7
301	S	08:00	0520			08:15	1100		Interrompida, trecho CL-5/CL-8
300	N	08:17	1200			08:49	2639		Linha completa /
299	S	08:51	2640			09:23	4079		" "
298	N	09:12	4080			09:52	5519		" "
297	S	09:53	5520			10:30	6969		" "
296	N	10:31	6970			11:04	8409		" "
301A	S	11:05	8410			11:24	9269		Complemento, trecho CL-1 a CL-1

Nota- Gráfico S sem canal contagem total corrigida.

Nota Red. Dados- Linha 306 repetida por defeito no perfil magnético da linha anterior.

Vista:


Fiscal CPTM

RELATÓRIO DE VÔO DE PROSPECÇÃO NO AVIÃO PT-ANP DWN

BASE DE OPERAÇÕES

Jataí, GO DATA 16/OUT/71 N.º SERVIÇO 343

N.º VÔO ANP 73

DISTÂNCIA EIXOS FAIXAS 1000m ALT. S/TERRENO 120m SISTEMA CONTROLE linhas contr. ESTABILIDADE reg

UMIDADE RELATIVA 64 % TEMP. EXTERNA 27 °C DESCRIÇÃO TERRENO ondulado/montanhoso seco

TRIPULAÇÃO

Glauco, Moriarty, Moore, Milton, Vedo, Whitton

MAGNETÔMETRO	CRITÔMETRO espectrometro	Rádio-Altimetro	Magnetômetro de Campo	CÂMARAS DE POSIÇÃO		
				N.º 1	N.º 2	
GRAF. M. 38	GRAF. S 38	GRAF. R. 38	GRAF. G 14	FILME	NUMERAÇÃO	FILME
Velocidade 3"/min	Velocidade 3,5"/min	Velocidade 3,5"/min	Velocidade 0,3"/min	225:	9232-9269, e	
Sens: 600 g	Sens: c. indiv.	Faixa 0/1000m	Horário dia/noite	226:	1462- 2955	
Passo DATUM 500 g	EPMT 200 CPS	Unidade Honeywell	Local Jataí	227:	2950- 4489	
Faixa Gráfico 600 g	TC 2000 CPS		Operador 250 g	228:	4492- 5914	
				229:	5931- 7449	
				230:	5912- 5929, e	
					9454- 6669	

Loco	Faixa	Rumo	INÍCIO			TÉRMINO			O 231: R 8898-6 20389 232: 10391- 11819
			Hora	Cam. 1	Cam. 2	Hora	Cam. 1	Cam. 2	
295	N	07:32	0000			08:06	1459		Linha completa
294	S	08:07	1460			08:39	2959		" "
293	N	08:41	2960			09:15	4489		" "
292	S	09:16	4490			09:48	5929		" "
291	N	09:51	5930			10:25	7449		" "
290	S	10:28	7450			10:59	8889		" "
289	N	11:00	8890			11:35	10389		" "
288	S	11:36	10390			12:07	11819		" "

Nota: § Gráfico é som canal contagem total corrigida.

§ Doppler indisponível durante todo o vôo

Nota Red. Dados- § Linha 295 trecho CL-7 a CL-8 rejeitada por defeito (ruído) no perfil magnético

§ Linha 294 trecho câmara desligada momentaneamente entre fiduciais 1719 e 1720

§ Linha 292 trechos CL-1/CL-2 e CL-6/CL-7 rejeitados por defeito nos perfis radiométrico e magnético, respectivamente.


Visto:

Fiscal CPERM

RELATÓRIO DE VÔO DE PROSPEÇÃO NO AVIÃO PT-ANEC DIAV

BASE DE OPERAÇÕES Jataí, GO DATA 17/OUT/71 N.º SERVIÇO 343 N.º VÔO: ANP 74
DISTÂNCIA EIXOS FAIXAS 100m ALT. S/TERRENO 120m SISTEMA CONTROLE linhas contr. ESTABILIDADE REG.
UMIDADE RELATIVA 64 % TEMP. EXTERNA 27 °C DESCRIÇÃO TERRENO ondulado/montanhoso seco
TRIPULAÇÃO Glauco, Moriarthy, Maure, Milton, Yedo, Whitten

MAGNETÔMETRO	EISALÔMETRO espectrometro	Rádio-Altímetro	Magnetômetro de Campo	CÂMARAS DE POSIÇÃO
GRAF. M.....	GRAF. S.....	GRAF. R.....	GRAF. G.....	N.º 1 N.º 2
Velocidade.....	Velocidade.....	Velocidade.....	Velocidade.....	FILME NUMERAÇÃO FILME I. P.
3" /min	3,5" /min	3,5" /min	0,2" /min	233: 0000-1489
Sens: 600 g	Sens: canais ind:	Faixa 0/1000m	Horário dia/noite	233: 1492-5639; 234
Passo DATUM 500 g	cem 100 CPS	Unidade Honeywell	Local Jataí	234: 2642-3899; 235
Faixa Gráfico 600 g	TC 2000 CPS			235: 3930-5098; 236
				237: 519246309
				238: 6312-7629
				239: 7652-5969

Faixa	Rumo	INÍCIO			TÉRMINO			OBSERVAÇÕES
		Hora	Cam. 1	Cam. 2	Hora	Cam. 1	Cam. 2	
			0000			0019		Teste câmera
287	N	07:52	0020		06:24	1439		Linha completa
286	S	08:25	1490		08:51	2639		" "
285	N	08:53	2640		09:30	3899		" "
284	S	09:32	3900		10:05	5099		" "
283	N	10:06	5100		10:36	6309		" "
282	S	10:37	6310		11:08	7649		" "
281	N	11:09	7650		11:40	8969		" "
280	S	11:41	8970		12:13	10349		" "
Nota - S. Gráfico S sem canal contagem total corrigida.								
S. Doppler indisponível.								
Nota Red. Dados- S Linha 286 trecho CL-8 a CL-8 rejeitada por:								
S ruido no perfil magnético.								
S Devido pane doppler, linha 286, a partir da fiducial 2310 plotar sómente as fotos terminadas em 9 ou 0.								
Visto:					Fiscal CTRM			

RELATÓRIO DE VÔO DE PROSPEÇÃO NO AVIÃO PT-ANP DIAV

SASE DE OPERAÇÕES.....Tataí, GO.....DATA 18/OUT/91 N.º SERVIÇO....343.....N.º VÔO: BOP 75
DISTÂNCIA EIXOS FAIXAS.....1000m ALT. S/TERRENO 120m SISTEMA CONTROLE.....linhas contx. ESTABILIDADE.....reg.....
UMIDADE RELATIVA.....56% TEMP. EXTERNA.....26 °C DESCRIÇÃO TERRENO.....ondulado/montanhoso.....SECO.....
TRIPULAÇÃO.....Clancy, Moriarty, Moore, Milton, Vedo, Whitten

MAGNETÔMETRO	ELETROMETRO espectrômetro	Rádio-Altimetro	Magnetômetro de Campo	CÂMARAS DE POSIÇÃO
GRAF. M.....4a.....	GRAF. S.....4a.....	GRAF. R.....4a.....	GRAF. G.....14.....	N.º 1 N.º 2
Velocidade.....600...g.....	Velocidade 3,5"/min.....	Velocidade 3,5"/min.....	Velocidade 0,2"/min.....	FILME NUMERAÇÃO
Sens:.....3"/min.....	Sens: c. indireta.....	Faixa.....0/1000m.....	Horário dia/noite.....	241: 0000-1379.....
Passo DATUM.....500...g.....	GPM.....100...cm/s.....	Unidade.....Roentgenwell.....	Local.....Jataí.....	242: 1381-2998.....
Faixa Gráfico.....600...g.....	TC.....2000...cm/s.....		Operador.....250...g.....	243: 3005-4692.....

Bloco	Faixa	Rumo	INÍCIO			TÉRMINO			OBSERVAÇÕES
			Hora	Cam. 1	Cam. 2	Hora	Cam. 1	Cam. 2	
275	N	07:48	0000			08:21	1379		Linha completa.
276	S	08:22	1380			08:51	2679		" "
277	N	08:53	2680			09:25	4049		" "
278	S	09:31	4050			?	4699		Cancelada, fonte de energia causando ruído no mag. e espectr.
									Nota: Gráfico S. sem canal contagem total corrigida.
									Nota: Rod. Dados S - Linha 277 rejeitada; perfil magnético desfeitosos.

Visitors

~~Fiscal~~ CIRM

RELATÓRIO DE VÔO DE PROSPEÇÃO NO AVIÃO PT-KRF DNF

BASE DE OPERAÇÕES Jataí, GO DATA 19 OUT 71 N.º SERVIÇO 343 N.º VÔO ~~KW~~ 76
DISTÂNCIA EIXOS FAIXAS 1000M ALT. S/TERRENO 1200M SISTEMA CONTROLE linhas contrárias ESTABILIDADE regular
HUMIDIDADE RELATIVA 63% TEMP. EXTERNA 26°C DESCRIÇÃO TERRENO ondulado/montanhoso SECO SE
TRIPULAÇÃO Glauco, Moriarty, Tooro, Kilton, Yedo, Whitton

MAGNETÔMETRO	ENTREÔMETRO espectrometro	Rádio-Altimetro	Magnetômetro de Campo	CÂMARAS DE POSIÇÃO
GRAF. M.....41.....	GRAF. S.....41.....	GRAF. R.....41.....	GRAF. G.....15.....	N.º 1 N.º 2
Velocidade.....3"/min.	Velocidade 3,5"/min.	Velocidade 3,5"/min.	Velocidade 0,2°/min	FILME NUMERAÇÃO
Sens:.....600 g.....	Sens: C. indivia.....	Faixa...0/1.000 m/s.....	Horário...dia/noite.....	244:.....4915-5159, e 0000-1339
Passo DATUM 500 g.....	CRM.....100 CRS.....	Unidade Honeywell.....	Local.....Jataí.....	245:.....3.343-2998.....
Faixa Gráfico 600 g.....	TC.....2000 CRB.....		Operador 250 g.....	246:.....3005-4189 247:.....0010-1349..... 248:.....1351-2799 249:.....2805-3569.....

Faixa	Rumo	INÍCIO			TÉRMINO			OBSERVAÇÕES
		Hora	Cam. 1	Cam. 2	Hora	Cam. 1	Cam. 2	
277	N	07:12	0000		07:42	1339		Linha completa.
278	S	07:43	1340		08:15	2749		" "
279	N	08:16	2750		08:52	4189		" "
294A	S	08:20	08:55		09:01	0289		Repetição, trecho CL-1 a CL-2.
292A	No 9:02		0290		09:03	0339		Cancelada navegação.
292A	S	09:04	0340		?	?		Cancelada, pane câmara.
292A	S	09:12	0020		09:41	1349		Repetição, trechos CL-1/CL-2, e CL-6 a CL-7 (Câmera zerada)
295A	N	09:43	1350		09:47	1609		Repetição, trecho CL-7 a CL-8.
296A	S	09:54	1610		10:04	2049		Repetição, trecho CL-6 a CL-8.
279B	N	10:07	2050		10:40	3569		Repetição por causa câmara.

Nota-Último vôo do serviço 343. Gráfico S sem canal cont. total com
Nota Redação Dados

Conte de São João

contador da caixa em que nos filmes 244 a 246, estes três filmes estão com contador em zero, forem renumerados manualmente.

Doppler-independente, usado intavelômetro p/ dispersar câmara.

Linha 294 repetida por defeito de navegação.
232 repetida por saída na estrada.

232 verificada por ruído nos perfis S e M da linha original

295 repetida por ruído no perfil M da linha original
286

279 repetida por suspeita de pane no contador de câmera durante o voo da linha original. Não foi necessária, não será usada.

Vistos

Fiscal CRM

RELATÓRIO DE VÔO DE PROSPEÇÃO NO AVIÃO PT-ANEK DWN

BASE DE OPERAÇÕES Jataí, GO DATA 20/OUT/71 N.º SERVIÇO 343-A N.º VÔO: ANP 77

DISTÂNCIA EIXOS FAIXAS 330 m ALT. S/TERRENO 120m SISTEMA CONTROLE linhas contr. ESTABILIDADE reg

UMIDADE RELATIVA 66 % TEMP. EXTERNA 26 °C DESCRIÇÃO TERRENO ondulado/montanhoso seco SÉCO
ÚMIDO

TRIPULAÇÃO Glauco, Moriarty, Moore, Milton, Yedo, Whitten

MAGNETÔMETRO	CINTIGROMETRO espectrometro	Rádio-Altimetro	Magnetômetro de Campo GRAF. G15 (serv 343) FILME	CÂMARAS DE POSIÇÃO	
				N.º 1	N.º 2
GRAF. M 1	GRAF. S 1	GRAF. R 1			
Velocidade 3"/min	Velocidade 3,5"/min	Velocidade 3,5"/min	Velocidade 0,2"/min		
Sens: 600 g	Sens: c. indix: 100 cps	Faixa 0/1000'	Horário até 17:30h	1: 0000-1399	
Passo DATUM 500 g	CPM	Unidade Honeywell	Local Jataí	2: 1402-5049	
Faixa Gráfico 600 g	TC 2000 CPS		Spécie: 250 g	3: 3052-4479, e 4481-4763	

F	Faixa	Rumo	INÍCIO			TÉRMINO			OBSERVAÇÕES
			Hora	Cam. 1	Cam. 2	Hora	Cam. 1	Cam. 2	
			Vôo sobre área anômala do serv. 343, c/distância entre eixos de 330 metros, e altitude de 120 m.						
			0000			0019			Teste câmara
	240.5 N	07:34	0030	07:33	0209				
	240.6 S	07:40	0210	07:44	0329				Cancelada navegação
	240.6 N	07:45	0320	07:49	0559				Repetição
	240.3 S	07:51	0560	07:56	0739				
	239.6 X	07:57	0740	08:00	0869				Cancelada navegação
	238.6 S	08:02	0870	08:06	1039				" " / TESTE ALTITUDE
	239.6 N	08:07	1040	08:11	1219				SENS. ESPECTR:
	239.3 S	08:13	1220	08:17	1399				$U = 100 \text{ cps}$
	238.5 N	08:18	1400	08:22	1579				$T_h = 100 \text{ cps}$
	237.6 S	08:26	1520	08:29	1749				$TC = 2000 \text{ cps}$
	237.3 N	08:30	1750	08:34	1929				BACKGROUND
	236.6 S	08:36	1930	08:40	2089				LEVA DO P/ ZER
	236.6 N	08:41	2090	08:45	2259				SPARES + 00
	236.3 S	08:47	2260	08:51	2289				DE 230 CPS
	236.3 S	08:53	2290	08:54	2469				
	235.6 N	08:55	2470	08:59	2659				
	235.3 S	09:04	2660	09:08	2849				
	234.6 N	09:09	2850	09:13	3049				
	234.3 S	09:16	3050	09:20	3229				
	233.5 N	09:21	3230	09:25	3409				
	232.5 S	09:28	3410	09:32	3599				

(continua pagina seguinte)

RELATÓRIO DE VÔO DE PROSPEÇÃO NO AVIÃO PT-ZNP D/W (continuação)

BASE DE OPERAÇÕES Jataí, GO DATA 20/OUT/71 N.º SERVICO 343-A N.º VÔO XNP 77

DISTÂNCIA FIXOS FAIXAS ALT. S/TERRENO SISTEMA CONTROLE ESTABILIDADE

LUMINOSIDADE (%) 100% HUMIDADE RELATIVA (%) 100% SÉCO

UMIDO

IMPRESSÃO

MAGNETÔMETRO	CINTILOMETRO	Rádio-Altimetro	Magnetômetro de Campo	CÂMARAS DE POSIÇÃO	
GRAF. M.....	GRAF. S.....	GRAF. R.....	GRAF. G.....	N.º 1	N.º 2
/elocidade.....	Velocidade.....	Velocidade.....	Velocidade.....		
Sens.....	V I D E	PÁGINA	A N T E R I O R		
Passo DATUM.....	Sens.....	Faixa.....	Horário.....		
Faixa Gráfico.....	CPM.....	Unidade.....	Local.....		
	TC.....		Operador.....		

Faixa	Rumo	INÍCIO			TÉRMINO			OBSERVAÇÕES
		Hora	Cam. 1	Cam. 2	Hora	Cam. 1	Cam. 2	
								Ponto de altitude do capistrômetro, voado sobre linha nº 333 (trecho), do serviço 343.
1	S	10:00	3600			3729		Altitude 1.000 pés.
2	N		3730			3899		" 800 "
3	S		3900			4039		" 800 "
4	N		4040			4189		" 200 "
5	S		4190			4329		" 600 "
6	N		4330			4479		" 500 "
7	S		4480			4609		" 400 "
8	N		4610			4769		" 300 "

Nota: Gráfica S...sem canal contagem total corrigida.
Doppler inoperante, usado intervalômetro p/câmera.

Note Red Dados- Gráfico do espectrômetro com supressão de
unidade durante o voo do teste de altitude.
Todo o teste de altitude rejeitado.

DESPACHADO EM

VIA

✓ OPERADS