Inero de Memo 3382/DE/12
de 18/12/72
all

RELATORIO FINAL DO POÇO

1PL-02-PI

MUNICIPIO DE PALMEIRAIS

00 2420 045 420

SUREMI CPRM 7-96 SEDCTE
ARQUIVO TÉCNICO
Relatório nº 305
N.º de Volumes:
OSTENSIVO
######################################

MINISTERIO DAS MINAS E ENERGIA DEPARTAMENTO NACIONAL DA PRODUÇÃO MINERAL

RELATÓRIO DO POÇO 1PL-02-PI
MUNICÍPIO DE PALMEIRAIS

COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS
AGÊNCIA RECIFE

SUMÁRIO

- 1. INTRODUÇÃO
- 2. GEOLOGIA
 - 2.1 Geologia Regional
 - 2.2 Geologia Local
- 3. ASPECTOS HIDROGEOLÓGICOS
- 4. PERFURAÇÃO
- 5. ACABAMENTO E DESENVOLVIMENTO
- 6. ENSAIO DE BOMBEAMENTO
- 7. COMENTÁRIOS GERAIS
- 8. DADOS GERAIS

ANEXOS:

PLANTA DE LOCALIZAÇÃO

DESCRIÇÃO LITOLÓGICA

PERFIL LITOLÓGICO E DADOS DE CONSTRUÇÃO

TABELA DE BOMBEAMENTO

TABELA DE RECUPERAÇÃO E REBAIXAMENTO RESIDUAL

1. INTRODUÇÃO

A perfuração do poço 1PL-02-PI destina-se à ampliação do sistema de abastecimento d'água da cidade de Palmeirais, situada na Micro-região do Médio Parnaíba, pos suindo as seguintes coordenadas geográficas: 5058'40" de latitude sul e 43003'10" de longitude W. Gr.

O atual abastecimento é realizado através de poços profundos de paredes abertas, existindo um reservatório com capacidade de 48,0m³.

Para atender ao novo sistema, foram previstos dois poços capazes de fornecer uma vazão horária de 15,0m³.

2. GEOLOGIA

2.1 - Geologia Regional

As rochas que ocorrem na área do Projeto, são pertencentes à Bacia Sedimentar do Maranhão. É sobretudo uma bacia paleozóica, embora apareçam retalhos sob a forma de testemunhos tabuliformes, pertencentes à era mesozóica, tais como as Formações Pastos Bons, Motuca e Sambaíba, repousando discordantemente sobre a sequência paleozóica.

Toda a borda oriental da bacia, caracterizada pela zona de afloramentos das formações paleozóicas, é cortada por intrusões diabásicas, em forma de diques e sills, que ocasionaram modificações tectônicas muito localizadas. O tectonismo da bacia, foi tipicamente epirogenético, do que decorreram dobramentos suaves, além de um pronunciado fraturamento das camadas incompetentes.

A natureza litológica das formações que constituem a sequência paleozóica, é predominantemente clástica, embora não deixem de ocorrer sedimentos de origem química, tais como anidrita, calcários, etc. As camadas afloram segundo uma direção geral N-S a NE-SW, com um ligeiro mergulho para W, formando uma estrutura homoclinal, cuja espessura pode atingir centenas de metros. Ao longo do extre mo leste da bacia, a sua representação basal (Formação Serra Grande), repousa discordantemente sobre o substrato cristali no metamorfizado e de relevo ondulado.

O quadro a seguir, é uma tentativa de comparação entre a natureza litológica das formações aflorantes na área do Projeto (com base na coluna estratigráfica de Mesner e Wooldridge - 1964) e os aspectos hidrogeológicos observados no decorrer da atual programação.

<u>() </u>	JADRO DA F	STRATIGRAFIA	L DA BACIA DO MARANHÃO NA ÁREA DO I	PROJETO E SEUS ASPECTOS HIDROGEOLÓGICOS		
ERA PERÍODO FORMAÇÃO		FORMAÇÃO	LITOLOGIA	ASPECTOS HIDROGEOLÓGICOS		
	ICO	CORDA	Arenito claro, granulação fina- grosseira, subangular-arredond <u>a</u> dos, ferruginosos.	Suas limitadas faixas de ocorrências, nã permitem avaliações hidrogeológics particulares.		
ICA	JURÁSS	BASALTO	Soleiras e diques de <u>diabásio</u> instruídos nas formações aba <u>i</u> xo.	Permeabilidade de fratura incipiente; re dução de permeabilidade das formações en caixantes nas zonas de contato; influência nas direções locais dos fluxos d'água.		
MESOZ 6	SICO	SAMBAÍBA	Arenito róseo-vermelho, granul <u>a</u> ção fina, seixos ocasionais, a <u>r</u> cósico, argiloso.	Suas limitadas faixas de ocorrência, não permitem avaliações hidrogeológica particulares.		
	TRIÁS	PASTOS BONS	Siltito e folhelho de coloração variegada. Camadas estreitas de arenito argiloso.	Suas limitadas faixas de ocorrência, nã permitem avaliações hidrogeológica particulares.		
		MOTUCA	Arenitos finos, siltitos e fo- lhelhos avermelhados c/interca- lações de anidrita.	As possibilidades aquíferas ficam reduz das às faixas arenosas, em geral forne cendo pequenas vazões.		
CA	PERMIANO	PEDRA DE	Predominam bancos espessos de folhelho e siltito, com interca lações de chert eolítico, sile-xito e evaporitos, coloração va riegada.	Fraca permeabilidade dos seus sedimento e presença de águas, com certo grau d salinidade, reduzem as possibilidades dos mesmos		
-PALEOZÓI	CARBONÍFERO Sup	PIAUÍ	Na parte superior predomina uma sequência de folhelhos e argil <u>i</u> tos de cor variegada c/interca-lações de dolomito.	A situação hidrogeológica desta porção assemelha-se à Formação Pedra de Fogo, sobreposta.		
NEO		IuI	Na parte inferior predominam bancos espessos de arenito fino a medio, pouco argiloso, róseo-avermelhado, subarredondado.	Vazões rezoaveis e água de boa qualidade foram observadas nessa porção NOTA: Um banco de arenito claro, descon continuo, pode ser encontrado na capa d formação. Denomina-se arenito Saraiva apresenta boas condições como aquifero.		

٠

•

•

-

.

			· 		
		RBONÍFERO	POTI	Arenito fino-medio, subanguloso, ar giloso, ocasionalmente grosseiro; - siltito cinza, micaceo, carbonoso. Folhelhos preto, micaceo, carbonoso nas partes inferiores.	Boa permeabilidade nas faixas arenosas, intenso diaclasamento; situa-se entre os mais importantes aquiferos da bacia.
NEO-PALEOZÓICA		Sup	LONGÁ	Folhelho cinza-escuro, fissil, micáceo. Siltito-cinza, micáceo, fina - mente laminado, silicificado.	Fraca permeabilidade, desempenha impor tante papel em zonas onde confina os arenitos da parte superior da Formação Cabeças.
	1 9 Z 0	Medio	CABEÇAS	Predominam arenitos médios a finos, ocasionalmente grosseiros, argilosos Siltito laminado e folhelho micáceo de coloração vermelha e roxa.	Os niveis arenosos, notadamente os da porção superior, apresentaram condi - ções hidrogeológicas excelentes, sendo mais limitados os resultados da faixas onde a alternância arenito/folhelho/ 'siltito foi observada.
	EO-PAL	Inf.	PIMENTE <u>I</u> RAS	Consiste numa alternância entre ban cos, às vêzes espessos, de arenito' fino, argiloso, subangular, cinza - vermelho; folhelho cinza-cscuro/ver melho, micaceo e finas lâminas de siltito. A porção inferior é mais arenosa, cinza-clara, com finas lâminas de silte e folhelho.	Este regime de deposição cíclica, chega a oferecer em certas áreas, um caráter confinante para as águas contidas nos níveis arenosos intercalados nos bancos de folhelho impermeável. As vazões de poços nessa formação, não foram muito significativas e as suas águas podem ser um pouco ferruginosas.
		ONETAND GRAND		Arenito mal selecionado, subanfular, branco, caulínico, conglomeratico; siltito e folhelho cinza-escuro, mi caceo na passagem para Pimenteiras.	Excelente condições hidrogeológicas nas faixas confinadas pela Formação Pimen - teiras, o que não se observa nas zonas de recarga onde funciona com aquifero livre.
EQ-PALEO ZOICA.				EMBASAMENTO CRISTALINO	Sem comentários particular, uma vez que não foi alcançado pelas sondagens realizadas.

2.2 - Geologia Local

Nas vizinhanças da cidade de Palmeirais, foi evidenciada a presença de espessos bancos de arenito per tencentes à Formação Sambaíba do Triássico Inferior da Bacia do Maranhão. Trata-se de uma sequência arenosa que em superfície apresentou uma espessura média de 20,00 metros, mostrando uma estratificação cruzada do tipo eólica, ausência de intercalações argilosas, fraca coerência dos seus constituintes e um bom grau de homogeneidade granulométrica. Os grãos são em geral arredondados até subarredondados, a coloração geral é sempre clara, predominando o creme ou rosa-aver melhado.

Os bancos tendem a formar escarpas que acompanham o curso do Rio Parnaíba, ao lado esquerdo da esta trada Teresina/Palmeirais, desde cerca de 30km a NE desta última cidade.

Intrusões básicas sob a forma de diques de diabásio, foram observadas cortando os arenitos a cerca de 28 e 21km de Palmeirais. Os diques estão orientados em direção E-W, aproximadamente e a sua chegada provocou arqueamentos nas camadas, bem como fenômenos de silicificação ao longo das faixas de contato com a intrusiva. Alguns mergu lhos anômalos podem ser encontrados nos bancos de arenito que se apresentam um tanto fraturados verticalmente.

Nas amostras de calha do furo 1PL-02-PI, pode-se constatar a continuidade da sequência já observada na geologia de superfície.

O perfil litológico do poço é constitu<u>í</u> do por um espesso pacote de arenito de granulação fina a m<u>é</u> dia, apresentando uma matriz argilosa ou síltico-argilosa.

3. ASPECTOS HIDROGEOLÓGICOS

A Formação Sambaíba constitui o aquifero explo

rado na área. Devido a constituição predominantemente arenosa da sequência atravessada; em geral arenitos porosos,
homogêneos, o aquífero apresentou razoáveis condições de
fluxo e armazenamento d'água.

A alimentação do aquífero dá-se pela infiltração direta das águas das chuvas e pelo rio Parnaíba, que tem seu curso aproximadamente a 150,00 metros do poço 1PL-02-PI, possuindo este uma cota altimétrica de 8,00 metros em relação ao nível do rio.

Durante o desenvolvimento da perfuração os níveis d'água do poço sofreram pequenas alterações, o que confere ao aquífero um comportamento livre.

4. PERFURAÇÃO

Para a realização da perfuração utilizou-se uma sonda Speed Star com capacidade de atingir 450,00 metros de profundidade. O diâmetro de perfuração foi 25,40cm (10") sendo este suficiente para a inserção de um revestimento capaz de permitir o uso de uma bomba adequada, como também proporcionar a formação de um bom anel cilíndrico. A perfuração foi realizada durante 25 dias, correspondendo a uma média diária de aproximadamente 8,00 metros. Efetuou-se sem grandes problemas, necessitando apenas de 6,00 metros de revestimento primário para sustar os desmoronamentos artificiais. O encerramento deu-se a 192,00 metros, quando se julgou ser a faixa de sedimentos atravessada, su ficiente para promover um bom suprimento d'água.

5. ACABAMENTO E DESENVOLVIMENTO

Tendo em consideração a predominância arenítica da sequência atravessada, foi realizada uma rigorosa seleção dos horizontes produtores, ficando as seções teladas dispostas alternadamente visando-se reduzir o efeito da penetração parcial do aquífero.

O espaço entre a parede do poço e o revestimento, foi preenchido com cascalhos pré-selecionados, oriundos da Formação Serra Grande, tendo como finalidade aumentar a produtividade e vida útil do poço. A operação foi realizada vagarosamente, com intervalos de baldeamento, fisando-se uma pré-acomodação dos sedimentos ao redor das telas. Os métodos usados para o desenvolvimento foram os seguintes:

- a) Método do pistão.
- b) Método de ar comprimido

O desenvolvimento por pistão foi realizado durante 12:00 horas, utilizando-se um pistão provido de válvulas. A operação foi executada em intervalos de tempo regulares, após os quais era usado um esvaziador para a realização da limpeza do poço.

Para a completa limpeza do poço efetuou-se 'um desenvolvimento pelo método de ar comprimido. Para tanto foi utilizado um compressor Worthington com capacidade' de 3,00m³/min de ar e pressão de trabalho de 7kg/m². A finalidade foi promover uma perfeita estabilização dos sedimentos ao redor das telas, a qual foi conseguida após 20:00 horas de trabalho, quando não se notou mais qualquer movimentação das partículas finas da formação.

6. ENSAIO DE BOMBEAMENTO

Para aquilatar as características do poço, realizou-se um teste de bombeamento por um período de 24:00 horas. O equipamento constou de um compressor de características já citadas; uma coluna para injeção de ar de 3,17cm (1 1/4") medindo 65,00 metros e uma tubulação na qual se introduzia o aferidor dos níveis d'água.

As medidas de vazões foram realizadas pelo método volumétrico; estas eram realizadas enquanto levava-se a efeito as medidas dos níveis d'água.

A estabilização do nível deu-se após 40 minu - tos de bombeamento, enquanto a recuperação verificou-se após 24:00 horas de encerrado o bombeamento.

A vazão alcançada foi $18,9m^3/h$, para um nível dinâmico de 48,48m, correspondendo a uma vazão específica de $0,45m^3/h/m$.

Para melhores esclarecimentos, estão demonstra das em anexo as tabelas de bombeamento e de recuperação.

7. COMENTARIOS GERAIS

Com a execução do poço 1PL-02-PI, foram estabe lecidas as seguintes observações :

- a) O aquífero explorado na área é constituído por um espesso pacote de arenitos, pertecentes à Formação Sambaíba, datada do Triássico Inferior da Bacia do Maranhão.
- b) O meio aquifero representado por esses arenitos, apresentou razoáveis condições de exploração, forne
 cendo o poço uma vazão de 18,9m³/h, para um nivel dinâmico de 48,48m, correspondendo a uma vazão específica de 0,45m³/h/m.
- c) O aquifero recebe forte contribuição do rio Parnaíba que inclusive apresenta uma extensa zona de aluviões, recobrindo as zonas mais baixas dos arenitos Sambaíba.
- d) As vazões alcançadas pelos poços 1PL-01-PI e 1PL-02-PI, resolvem satisfatoriamente o problema de abaste cimento d'água da cidade de Palmeirais.

8. DADOS GERAIS

Poço: 1PL-02-PI

Início: 19/05/72

Conclusão: 12/06/72

Local : Palmeirais

Interessado: D.N.P.M.

Locação: D.N.P.M.

Responsável Técnico: Humberto Rabelo

Sondadores: Alvaro Meneses/Luiz Rosendo da Silva

Profundidade Perfurada: 192,00m

Profundidade Revestida: 192,00m

Diâmetro de Perfuração: 25,40cm (10")

Diâmetro de Revestimento :15,24cm (6")

0,00m - 50,00m 58,00m - 88,00m 100,00m - 118,00m 130,00m - 160,00m 164,00m - 178,00m 182,00m - 188,00m

50,00m - 58,00m 88,00m - 100,00m 118,00m - 130,00m 160,00m - 164,00m 178,00m - 182,00m 188,00m - 192,00m

Nível Estático: 7,38m

Nível Dinâmico: 48,48m

Rebaixamento: 41,10m

Vazão Bombeada: 18,9m³/h

Vazão Específica: 0,45m³/h/m

Tempo de Duração do Teste: 24:00h

Altura da Boca do Poço: 1,00m

Cota do Poço: 192,00m

DESCRIÇÃO LITOLÓGICA DO POÇO 1PL-02-PI

- De O a 24m Arenito fino a médio, grãos subarredondados, matriz pouco argilosa, coerência média, cor amarela ou esbranquiçada.
 - 24 a 28m Arenito muito argiloso, gramulação muito fina, cor cinza-clara, coerência média.
 - 28 a 58m Arenito fino a médio, grãos subarredondados, matriz pouco argilosa, coerência média, cor amarela ou esbranquiçada.
 - 58 a 87m Arenito muito fino, matriz siltosa, cor cinza-clara, caulínico, micro-micáceo, forte co erência.
 - 87 a 132m Arenito fino a médio, ocasionalmente conglomerático, grãos subarredondados, pouco micáceo, matriz síltico-argilosa, cor esbranquiçada, forte coerência.
 - 132 a 138m Siltito arenoso, cor cinza-clara, forte coerência.
 - 138 a 146m Arenito fino a médio, caulínico, arcosiano, cor cinza-clara, forte coerência.
 - 146 a 192m Arenito fino, ocasionalmente grosseiro, caulínico, arcosiano, cor cinza-clara, forte co erência.

I - TABELA DE BOMBEAMENTO

DATA	TEMPO t(min)	NE (m)	ND (m)	VAZÃO (m ³ /h)	OBS:	
21/06/72	0	7,38		-	Profundidade do Inje-	
	1		48,00	36,00	tor = 65,00 metros.	
	2		48 ,7 5	20,57		
	3		48,83	22,50		
	4		48,78	21,82		
	5	!	48,77	21,82		
	10		48,76	21,82		
	20	:	48,60	20,57		
	40		48,48	20,57		
	60		48,48	20,00		
	120		48,48	19,59		
	180		48,48	19,59		
	240		48,48	18,95		
	300		48,48	18,95		
	360		48,48	18,95	·	
	420		48,48	18,95		
	480		48,48	18,95		
	540		48,48	18,95		
ļ	600		48,48	18,95		
	660		48,48	18,95		
	720		48,48	18,95		
	780	<u> </u>	48,48	18,95		
	840		48,48	18,95		
	900	ļ	48,48	18,95		
	960	•	48,48	18,95		
	1020		48,48	18,95		
	1080		48,48	18,95		
	1140		48,48	18,95		
	1200		48,48	18,95		
	1260		48,48	18,95		
	1320		48,48	18,95		
	1380		48,48	18,95		
	1440		48,48	18,95		

II - TABELA DE RECUPERAÇÃO E REBAIXAMENTO RESIDUAL

Tempo desde que iniciou o bombe amento. t (min)	Tempo após bombeamen- to.t'(min)	Nível da Água.(m)	Rebaixamento Residual (m)	t
1441	1.	35,91	28,53	1441,00
1442	2.	27,11	19,73	721,00
1.443	3	21,71	14,33	481,00
1444	4	18,16	10,78	361,00
1445	. 5	14,95	7,57	289,00
1450	10	11,55	4,17	145,00
1460	20	10,26	2 , 88	73,00
1480	40	9,40	2,02	37,00
1500	- 60	8,96	1,58	25,00
1560	120	8,29	0,91	13,00
1.620	180	8,13	0,75	9,00
1680	240	7,95	0,57	7,00
1740	300	7,84	0,46	5,80
1800	360	7,73	0,35	5,00
1860	420	7,65	0,27	4,43
1920	480	7,60	0,22	4,00
1980	540	7,56	0,18	3,64
2040	600	7,53	0,15	3,40
2100	660	7,51	0,13	3,18
2160	720	7,50	0,12	3,00
2220	780	7,49	0,11	2,72
2280	840	7,48	0,10	2,71
2340 .	900	7,47	0,09	2,60
2400	960	7,46	0,08	2,50
2460	1020	7,45	0,07	2,41
2520	1080	7,44	0,06	2,33
2580	1140	7,43	0,05	2,26
2640	1200	7,42	0,04	2,20
2700	1260	7,41	0,03	2,14
2760	1320	7,40	0,02	2,09
2820	1380	7,39	0,01	2,04
2880	1440	7,38	0,00	2,00
2940	1500	7,38	0,00	1,17


MINISTÉRIO DAS MINAS E ENERGIA PALMEIRAIS LOCAL ----DEPARTAMENTO NACIONAL MUNICÍPIO PALMETRAIS ESTADO PIAUT DA PRODUÇÃO MINERAL 4º Distrito -Nordeste INTERESSADO D. N. P. M. _____ DINÂMICO 48,48m COMPANHIA DE PESQUISA 7.38m HIVEL ESTATICO _____ DE RECURSOS MINERAIS $18,9m^3/h$ Agência Recife VAZÃO . CONVÊNIO DNPM/CPRM HUMBERTO RABELO RESPONSÁVEL TÉCHICO PROJETO: AGUA SUBTERRÂNEA NO PIAUÍ LITOLOGICA DESCRIÇÃO LITOLOGIA POGO DESENHO DO ARENITO SILTITO ARENITO

VISTO

POÇO:

LPL-02-PI

MINNIE



MINISTERIO DAS MINAS E ENERGIA DEPARTAMENTO NACIONAL DA. PRODUÇÃO MINERAL 4º Distrito Nordeste



COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS Agência Recife

PROJETO CONVÊNIO DNPM/CPRM ÁGUA SUBTERRÂNEA NO PIAUÍ

PLANTA DE LOCALIZAÇÃO

I PL-OI-PI I PL-02-PI .

Palmeirais ESTADO : Piquí

DATA 08/09/72 ESCALA 1/5000