



COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS - CPRM
 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE MANAUS
 RESIDÊNCIA DE PORTO VELHO

RELATÓRIO FINAL DOS POCOS

03JP-05-RO e 03JP-06-RO

GEOLOGO: ROMMEL DA SILVA SOUSA

PROJETO: JI-PARANÁ III

I96
CPRM - DIDOTE

ARQUIVO TÉCNICO

Relatório n.º 1941-S

N.º de Volumes: 1 V: -

PHL-010397

1987

APRESENTAÇÃO

Neste relatório constam os dados referentes aos trabalhos de construção de 02 (dois) poços tubulares, localizados na sede do Município de Ji-Paraná, Estado de Rondônia, objetos de contrato celebrado entre a Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais - CPRM e JOSE OTONIO LIMA SILVA.

1 - INTRODUÇÃO

O contrato de serviços de sondagem nº 076/PR/87, celebrado entre a Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais-CPRM e JOSE OTONIO LIMA SILVA, obrigava a contratada sob regime de EMPREITADA, executar a perfuração de 03 (três) poços tubulares na sede do município de Ji-Paraná. Entretanto, dada a pequena vazão apresentada pelos dois primeiros poços, foi suspensa a execução da terceira perfuração por solicitação do CONTRATANTE.

2 - GENERALIDADES2.1 - Localização e Acesso

Os poços 03JP-05-RO e 03JP-06-RO, foram construídos nos Postos Vitória 1 e Vitória 2, respectivamente, que localizam-se no Bairro 2 de Abril na sede do município de Ji-Paraná, cidade no eixo da BR-364, distando aproximadamente 380 km de Porto Velho (Anexo I).

2.2 - Objetivos

Esses poços tinham como objetivo principal, a captação de água subterrânea armazenada em rochas cristalinas, destinada a atender a demanda do abastecimento de água potável daqueles dois postos de comercialização de derivados de petróleo.

2.3 - Locação

A locação dos poços ficou sob a responsabilidade do contratante.

3 - GEOLOGIA

Os poços O3JP-05-RO e O3JP-06-RO, estão assentados sobre litologias do Complexo Xingu, ambos em domínio de gnaisses e migmatitos com anfibolitos subordinados.

No seu perfil litológico o poço O3JP-05-RO, apresenta uma sequência de sedimentos eluviais pouco compactos, de natureza areno-argilosa, mal retrabalhados, capeando uma rocha de granulação média a grossa, coloração em tons róseo e cinza, anisotrópica, com marcantes evidências de cataclase, cortada por veios de quartzo leitoso de aspecto sacaroidal, composta essencialmente de k-feldspato, plagioclásio, quartzo e biotita, as vezes cloritizada, e com raras disseminações de sulfetos.

O poço O3JP-06-RO mostra em seu perfil litológico, também um pacote de sedimentos eluviais, pouco compactos de natureza predominantemente arenosa, granulometria fina, coloração em tons creme e amarelado, capeando uma rocha de granulação média a grossa, cor rósea a rósea avermelhada com tons cinza, apresentando em sua composição um predomínio de k-feldspato, plagioclásio, quartzo e poucos minerais maficos sendo a biotita dominante.

4 - CARACTERÍSTICAS HIDROGEOOLÓGICAS

Tratando-se de aquíferos cristalinos, que apresentam geralmente uma grande irregularidade no comportamento hidráulico entre os poços neles encravados, os poços 03JP-05-RO e 03JP-06-RO, apresentaram uma certa regularidade na avaliação de suas características hidrodinâmicas.

O poço 03JP-05-RO com 95,00 de profundidade, apresenta uma vazão de $0,80 \text{ m}^3/\text{h}$ com vazão específica de $0,01 \text{ m}^3/\text{h/m}$ e nível dinâmico de 81,90 m, enquanto o poço 03JP-06-RO com a mesma profundidade, apresentou vazão de $0,90 \text{ m}^3/\text{h}$ com vazão específica de $0,01 \text{ m}^3/\text{h/m}$ e nível dinâmico de 82,74 m.

5 - SONDAGEM

Para a realização dos trabalhos relativos a perfuração dos poços 03JP-05-RO e 03JP-06-RO, foi utilizada uma sonda MAYHEW-1000 devidamente equipada para o tipo de serviço contratado.

5.1 - Perfuração

O método de perfuração aplicado nesses poços foi o rotary/pneumático, sendo a sondagem rotary na cobertura sedimentar utilizando-se broca tricone de $12\frac{1}{4}''$ e como fluido de perfuração lama à base de bentonita. Na cristalino a perfuração desenvolveu-se em diâmetro de $6''$ com utilização de um compressor INGERSOLL RAND mod. DXL 725 H. Os diâmetros finais de perfuração foram os seguintes:

- Poço 03JP-05-RO - 0,00 m a 27,50 m em $\emptyset 12\frac{1}{4}''$
- 27,50 m a 95,00 m em $\emptyset 6''$

- Poço 03JP-06-RO - 0,00 m a 13,50 m em \varnothing 12 1/4"
- 13,50 m a 95,00 m em \varnothing 6"

5.2 - Completação

A cobertura sedimentar nos poços 03JP-05-RO e 03JP-06-RO, foi revestida com tubos geomecânicos de 8". Efetuou-se a cimentação do espaço anular entre 12 1/4" e 8" para fixação do revestimento e proteção sanitária dos poços contra possíveis contaminações de águas superficiais. Finalmente, foi construída uma laje de proteção de 2,00 m x 2,00 m x 0,20 m, envolvendo o tubo de revestimento.

5.3 - Desenvolvimento

Esta atividade foi dispensada, pois concluída a perfuração desses poços, a água mostrava-se sem a presença de qualquer partícula em suspensão e completa limpidez.

5.4 - Teste de Bombeamento e Recuperação

Com a finalidade de avaliar as características produtivas dos poços 03JP-05-RO e 03JP-06-RO, foram programados testes de bombeamento pelo sistema "air-lift" utilizando-se um compressor INGERSOLL RAND Mod. DXL 725 H com capacidade de 150 psi. As especificações dos testes encontram-se detalhadas nas tabelas de testes de bombeamento e recuperação (Anexos IV e V).

6 - DADOS GERAIS SOBRE OS POÇOS6.1 - Poço 03JP-05-RO

- 6.1.1 - Local: Posto Vitória 1 (Ji-Paraná-RO)
- 6.1.2 - Sonda Utilizada: MAYHEW - 1000
- 6.1.3 - Início: 07.10.87
- 6.1.4 - Conclusão: 16.11.87
- 6.1.5 - Profundidade: 95,00 m
- 6.1.6 - Profundidade Revestida: 27,50 m
- 6.1.7 - Nível Estático: 6,76 m
- 6.1.8 - Rebaixamento: 75,14 m
- 6.1.9 - Nível Dinâmico: 81,90 m
- 6.1.10 - Vazão: 0,80 m³/h
- 6.1.11 - Vazão Específica: 0,01 m³/h/m
- 6.1.12 - Diâmetro de Perfuração: 12 1/4" - 0,00 m
a 27,50 m
6" - 27,50 m a
95,00 m.
- 6.1.13 - Revestimento: Tubos geomecânicos de 8"
- 6.1.14 - Área do perímetro de proteção: 2,00 m x
2,00 m x
0,20 m
- 6.1.15 - Interessado: José Otonio Lima Silva
- 6.1.16 - Responsável Técnico: Rommel da Silva Sousa

6.2 - Poço 03JP-06-RO

- 6.2.1 - Local: Posto Vitória 2 (Ji-Paraná-RO)

- 6.2.2 - Sonda Utilizada: MAYHEW - 1000
- 6.2.3 - Início: 03.11.87
- 6.2.4 - Conclusão: 13.11.87
- 6.2.5 - Profundidade: 95,00 m
- 6.2.6 - Profundidade Revestida: 13,50 m
- 6.2.7 - Nível Estático: 5,40 m
- 6.2.8 - Rebaixamento: 77,34 m
- 6.2.9 - Nível Dinâmico: 82,74 m
- 6.2.10 - Vazão: 0,90 m^3/h
- 6.2.11 - Vazão Específica: 0,01 $m^3/h/m$
- 6.2.12 - Diâmetro de Perfuração: 12 1/4" - 0,00 m
a 13,50 m
6"-13,50 m
a 95,00 m
- 6.2.13 - Revestimento: Tubos geomecânicos 8"
- 6.2.14 - Área do perímetro de proteção: 2,00 mx
2,00 mx
0,20 m
- 6.2.15 - Interessado: José Otonio Lima Silva
- 6.2.16 - Responsável Técnico: Rommel da Silva Sousa

COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS


Superintendência Regional de Manaus

Residência de Porto Velho

PROJETO JI-PARANÁ III

MAPA DE LOCALIZAÇÃO

ANEXO - I



CONVENÇÕES

ESCALA - 1:5.000.000

- Rios
 - (Círculo com ponto) Capital
 - (Círculo sólido) Cidade
 - (Ponto sólido) Povoado
 - Limite Interestadual
 - Limite Internacional
 - 03JP-05-RO
03JP-06-RO
- 100KM 0 100KM

COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS

Superintendência Regional de Manaus
Residência de Porto Velho

PROJETO JI - PARANÁ III



POÇO 03JP - 05 - RO

PERFIL DE SONDAÇÃO

LOCAL: POSTO VITÓRIA I

JI-PARANÁ - (RO)

ANEXO - II


| UNIDADE ESTRATIGRÁFICA | DESENHO DO POÇO | PERFIL LITOLOGICO | DESCRÍÇÃO LITOLOGICA |
|------------------------|--|---|---|
| TDA |  |  | <p>Sedimento arenoso argiloso de coloração vermelho amarelado, c/ níveis de argila de cor cinza a arroxeadas.</p> |
| COMPLEXO XINGU | | | <p>Areio médio a grosso, cor creme a amarelado, argilosa, com grãos angulosos, composta predominantemente de quartzo e feldspato alterado.</p> |
| | | | <p>Rocha alterada granulação média a grossa, cor rósea acinzentada, composta de K-feldspato, quartzo, plagioclásio alterado e biotita.</p> |
| | | | <p>Rocha de cor rósea a rósea acinzentada, c/ níveis de cor cinza claro, granulação média a grosso, anisotrópica, composta predominantemente de K-feldspato, plagioclásio, quartzo e biotita.</p> |

ESCALA VERTICAL - 1:500

COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS
Superintendência Regional de Manaus
Residência de Porto Velho

PROJETO JI-PARANÁ III
POÇO 03JP - 06 - RO
PERFIL DE SONDAGEM

LOCAL: POSTO VITÓRIA 2
JI-PARANÁ (RO)
ANEXO - III

| UNIDADE ESTRATIGRÁFICA | DESENHO DO POÇO | PERFIL LITOLOGICO | DESCRIÇÃO LITOLOGICA |
|------------------------|---|---|---|
| TOD |  |  | <p>Areia muito fina a fina ,argilosa, cor creme amarelada, micácea e com minerais máficos.</p> <p>Rocha alterada de cor rósea a roseo acinzentada.</p> |
| COMPLEXO KINZUGU | | | <p>Rocha de cor predominantemente róseo a rósea avermelhada, com tons acinzentados, granulação grossa, anisotrópica, composta essencialmente de K-feldspato, plagioclásio, quartzo e biotita como principal mafico.</p> |

ESCALA VERTICAL - 1:500

TABELA DO TESTE DE BOMBEAMENTO E RECUPERAÇÃO

ANEXO IV.

POÇO BOMBEADO 03JP-05-RO
 POÇO DE OBSERVAÇÃO
 r₁
 r₂

Qm 0,80 m³/h INÍCIO 16.11.87 HORA 7:00
 NE 6,76 m CONCLUSÃO 17.11.87 HORA 7:00
 ND 81,90 m TEMPO DE BOMBEAMENTO(+) 12:00 hs
 TEMPO DE RECUPERAÇÃO(+) 12:00 hs

| BOMBEAMENTO | | | | | RECUPERAÇÃO | | | | | OBSERVAÇÕES | | |
|----------------------|-------------------|----------------|----------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|---------------|-----------------------------|------|--------------------|--|--|
| TEMPO DE BOMBEAMENTO | NÍVEL DINÂMICO ND | REBAIXAMENTO S | VÁZAO Q _a | VÁZAO ESPECÍFICA Q/S | TEMPO DESDE QUE INICIOU O BOMBEAMENTO | TEMPO APÓS BOMBEAMENTO | NÍVEL DA ÁGUA | REBAIXAMENTO RESIDUAL S'(m) | t/t' | $\frac{t}{t'} + 1$ | | |
| 1 (min) | (m) | (m) | (m ³ /s) | (m ³ /h.m ³) | t(min) | t'(min) | (m) | S'(m) | | | | |
| 1 | 18,26 | 11,50 | 9,36 | 0,81 | 721 | 1 | 81,80 | 75,04 | | | | |
| 2 | 51,28 | 44,52 | 7,80 | 0,17 | 722 | 2 | 81,72 | 74,96 | | | | |
| 3 | 54,02 | 47,26 | 6,24 | 0,13 | 723 | 3 | 81,69 | 74,93 | | | | |
| 4 | 54,57 | 47,81 | 4,68 | 0,09 | 724 | 4 | 80,75 | 73,99 | | | | |
| 5 | 55,34 | 48,58 | 3,80 | 0,07 | 725 | 5 | 79,78 | 73,02 | | | | |
| 6 | 56,35 | 49,59 | 3,00 | 0,06 | 726 | 6 | 79,01 | 72,25 | | | | |
| 7 | 56,95 | 50,19 | 2,70 | 0,05 | 727 | 7 | 78,00 | 71,24 | | | | |
| 8 | 57,27 | 50,51 | 2,40 | 0,04 | 728 | 8 | 77,05 | 70,29 | | | | |
| 9 | 57,91 | 51,15 | 2,08 | 0,04 | 729 | 9 | 75,78 | 69,02 | | | | |
| 10 | 57,01 | 50,25 | 1,10 | 0,02 | 730 | 10 | 74,99 | 68,23 | | | | |
| 12 | 73,91 | 67,15 | 1,00 | 0,01 | 732 | 12 | 73,40 | 66,64 | | | | |
| 14 | 81,72 | 74,96 | 1,00 | 0,01 | 734 | 14 | 71,67 | 64,91 | | | | |
| 16 | 81,79 | 75,08 | 0,93 | 0,01 | 736 | 16 | 69,95 | 63,19 | | | | |
| 18 | 81,81 | 75,05 | 0,93 | 0,01 | 738 | 18 | 67,93 | 61,17 | | | | |
| 20 | 81,82 | 75,06 | 0,90 | 0,01 | 740 | 20 | 66,78 | 60,02 | | | | |
| 25 | 81,83 | 75,07 | 0,90 | 0,01 | 745 | 25 | 60,97 | 54,21 | | | | |
| 30 | 81,84 | 75,08 | 0,90 | 0,01 | 750 | 30 | 57,58 | 50,82 | | | | |
| 35 | 81,85 | 75,09 | 0,89 | 0,01 | 755 | 35 | 53,39 | 46,63 | | | | |
| 40 | 81,86 | 75,10 | 0,87 | 0,01 | 760 | 40 | 49,66 | 42,90 | | | | |
| 50 | 81,87 | 75,11 | 0,85 | 0,01 | 770 | 50 | 43,74 | 36,98 | | | | |
| 60 | 81,88 | 75,12 | 0,83 | 0,01 | 780 | 60 | 37,28 | 30,52 | | | | |
| 80 | 81,90 | 75,14 | 0,81 | 0,01 | 800 | 80 | 25,21 | 18,45 | | | | |
| 100 | 81,90 | 75,14 | 0,81 | 0,01 | 820 | 100 | 19,65 | 12,89 | | | | |
| 120 | 81,90 | 75,14 | 0,81 | 0,01 | 840 | 120 | 15,70 | 8,94 | | | | |
| 180 | 81,90 | 75,14 | 0,80 | 0,01 | 900 | 180 | 10,40 | 3,64 | | | | |
| 240 | 81,90 | 75,14 | 0,80 | 0,01 | 960 | 240 | 8,78 | 2,02 | | | | |
| 300 | 81,90 | 75,14 | 0,80 | 0,01 | 1020 | 300 | 8,01 | 1,25 | | | | |
| 360 | 81,90 | 75,14 | 0,80 | 0,01 | 1080 | 360 | 7,72 | 0,96 | | | | |
| 420 | 81,90 | 75,14 | 0,80 | 0,01 | 1140 | 420 | 7,50 | 0,74 | | | | |
| 480 | 81,90 | 75,14 | 0,80 | 0,01 | 1200 | 480 | 7,45 | 0,69 | | | | |
| 540 | 81,90 | 75,14 | 0,80 | 0,01 | 1260 | 540 | 7,10 | 0,34 | | | | |
| 600 | 81,90 | 75,14 | 0,80 | 0,01 | 1320 | 600 | 6,84 | 0,08 | | | | |
| 660 | 81,90 | 75,14 | 0,80 | 0,01 | 1380 | 660 | 6,78 | 0,02 | | | | |
| 720 | 81,90 | 75,14 | 0,80 | 0,01 | 1440 | 720 | 6,76 | 0,00 | | | | |

- 1) Profundidade do injetor a 89,50 m em Ø 1/2"
- 2) Profundidade do tubo de observação de nível: 94,50 m em Ø 3/4"
- 3) Ponto de descarga 1,30 m acima do terreno
- 4) Unidade de bombeamento: Compressor INGERSOLL RAND. Mód. DXL 725 H com capacidade de 150 psi.

TABELA DO TESTE DE BOMBEAMENTO E RECUPERAÇÃO

ANEXO V.

| | | | | | | |
|---|------------|--------------|---------|-------------------------|----------|-----------|
| <input type="checkbox"/> POÇO BOMBEADO | 03JP-06-RO | 0,90 m^3/h | INÍCIO | 13.11.87 | HORA | 7:00 |
| <input type="checkbox"/> POÇO DE OBSERVAÇÃO | | Qm | | | | |
| <input type="checkbox"/> r1 = | | NE | 5,40 m | CONCLUSÃO | 14.11.87 | HORA 6:00 |
| <input type="checkbox"/> r2 = | | ND | 82,74 m | TEMPO DE BOMBEAMENTO(1) | 12:00 hs | |
| | | | | TEMPO DE RECUPERAÇÃO(2) | 11:00 hs | |

| BOMBEAMENTO | | | | | RECUPERAÇÃO | | | | | OBSERVAÇÕES | |
|----------------------|-------------------|----------------|-------------|----------------------|---------------------------------------|------------------------|---------------|----------------------------|------|--------------------|--|
| TEMPO DE BOMBEAMENTO | NÍVEL DÍNAMICO ND | REBAIXAMENTO S | VÁZAO Qm | VÁZAO ESPECÍFICA Q/S | TEMPO DESDE QUE INICIOU O BOMBEAMENTO | TEMPO APÓS BOMBEAMENTO | NÍVEL DA ÁGUA | REBAIXAMENTO RESIDUAL S(m) | t/t' | $\frac{t}{t'} + 1$ | |
| t(min) | (m) | (m) | (m^3/h) | ($m^3/h/m$) | t(min) | t'(min) | (m) | s(m) | | | |
| 1 | 18,00 | 12,60 | 10,40 | 0,82 | 721 | 1 | 73,51 | 68,11 | | | |
| 2 | 25,05 | 19,65 | 9,85 | 0,50 | 722 | 2 | 70,72 | 65,32 | | | |
| 3 | 34,01 | 28,61 | 8,50 | 0,29 | 723 | 3 | 70,70 | 65,30 | | | |
| 4 | 54,27 | 48,87 | 5,20 | 0,10 | 724 | 4 | 72,88 | 67,48 | | | |
| 5 | 54,50 | 49,10 | 2,83 | 0,05 | 725 | 5 | 72,13 | 66,73 | | | |
| 6 | 54,75 | 49,35 | 1,95 | 0,03 | 726 | 6 | 71,12 | 65,72 | | | |
| 7 | 54,64 | 49,24 | 1,95 | 0,03 | 727 | 7 | 70,92 | 65,52 | | | |
| 8 | 55,51 | 50,11 | 1,70 | 0,03 | 728 | 8 | 70,59 | 65,19 | | | |
| 9 | 56,09 | 50,69 | 1,61 | 0,03 | 729 | 9 | 69,98 | 64,58 | | | |
| 10 | 56,40 | 51,00 | 1,56 | 0,03 | 730 | 10 | 69,42 | 64,62 | | | |
| 12 | 56,90 | 51,50 | 1,46 | 0,02 | 732 | 12 | 69,63 | 63,23 | | | |
| 14 | 57,35 | 51,95 | 1,46 | 0,02 | 734 | 14 | 65,82 | 60,42 | | | |
| 16 | 58,50 | 53,10 | 1,41 | 0,02 | 736 | 16 | 63,90 | 58,50 | | | |
| 18 | 59,63 | 54,23 | 1,41 | 0,02 | 738 | 18 | 62,43 | 57,03 | | | |
| 20 | 60,58 | 55,18 | 1,33 | 0,02 | 740 | 20 | 60,58 | 55,18 | | | |
| 25 | 65,81 | 60,41 | 1,24 | 0,02 | 745 | 25 | 57,04 | 51,64 | | | |
| 30 | 66,99 | 61,59 | 1,21 | 0,01 | 750 | 30 | 53,85 | 48,45 | | | |
| 35 | 67,81 | 62,41 | 1,20 | 0,01 | 755 | 35 | 49,13 | 43,73 | | | |
| 40 | 71,77 | 66,37 | 1,20 | 0,01 | 760 | 40 | 45,47 | 40,07 | | | |
| 50 | 71,80 | 66,40 | 1,20 | 0,01 | 770 | 50 | 35,99 | 30,59 | | | |
| 60 | 72,85 | 67,45 | 1,12 | 0,01 | 780 | 60 | 31,49 | 26,09 | | | |
| 80 | 73,78 | 68,39 | 1,07 | 0,01 | 800 | 80 | 22,69 | 17,29 | | | |
| 100 | 74,16 | 68,76 | 1,07 | 0,01 | 820 | 100 | 16,64 | 11,24 | | | |
| 120 | 75,44 | 70,04 | 1,01 | 0,01 | 840 | 120 | 14,18 | 8,78 | | | |
| 180 | 75,49 | 70,09 | 0,96 | 0,01 | 900 | 180 | 11,41 | 6,01 | | | |
| 240 | 75,78 | 70,38 | 0,95 | 0,01 | 960 | 240 | 9,78 | 4,38 | | | |
| 300 | 75,79 | 70,39 | 0,95 | 0,01 | 1020 | 300 | 9,05 | 3,65 | | | |
| 360 | 82,74 | 77,34 | 0,90 | 0,01 | 1080 | 360 | 7,85 | 2,45 | | | |
| 420 | 82,74 | 77,34 | 0,90 | 0,01 | 1140 | 420 | 7,00 | 1,60 | | | |
| 480 | 82,74 | 77,34 | 0,90 | 0,01 | 1200 | 480 | 6,36 | 0,96 | | | |
| 540 | 82,74 | 77,34 | 0,90 | 0,01 | 1260 | 540 | 5,62 | 0,22 | | | |
| 600 | 82,74 | 77,34 | 0,90 | 0,01 | 1320 | 600 | 5,47 | 0,07 | | | |
| 660 | 82,74 | 77,34 | 0,90 | 0,01 | 1380 | 660 | 5,40 | 0,00 | | | |
| 720 | 82,74 | 77,34 | 0,90 | 0,01 | 1440 | 720 | | | | | |

- 1) Profundidade do injetor a 89,50 m em $\phi 1/2"$
- 2) Profundidade do tubo de observação de nível: 94,50 m em $\phi 3/4"$
- 3) Descarga de água em $\phi 4"$. Ponto de descarga 1,20 m acima do terreno
- 4) Unidade de bombeamento: Compressor INGERSOLL RAND. Mod. DXL 725 H com capacidade de 150 psi.