

RELATÓRIO FINAL DO PROJETO CAPTAÇÃO
DE ÁGUA SUBTERRÂNEA NO NORDESTE

VOLUME III
ESTADO DA PARAÍBA

I96

	SUREMI SEBOTE
CPRM	ARQUIVO TÉCNICO
Relatório n.º	1184
N.º de Volumes:	4 v. 3 - 5
nfl 008919	

SUMÁRIO

1 - INTRODUÇÃO

2 - CONSIDERAÇÕES GERAIS

3 - ASPECTOS HIDROGEOOLÓGICOS

4 - RESULTADOS OBTIDOS

5 - ANEXOS

5.1 - PERFIS LITOOLÓGICOS E CONSTRUTIVOS

1. INTRODUÇÃO

Este Relatório Final refere-se aos resultados obtidos com a execução do Projeto Perfuração para Captação de Água Subterrânea no Estado da Paraíba. Este projeto é uma realização do Ministério das Minas e Energia-MME através do Departamento Nacional da Produção Mineral - DNPM em convênio com a Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais - CPRM.

2. CONSIDERAÇÕES GERAIS

A programação estabelecida para o Estado da Paraíba previa a construção e instalação de um total de 11 (onze) poços tubulares, em localidades selecionadas pelo DNPM. Os trabalhos foram executados em sua totalidade pela Companhia de Desenvolvimento de Recursos Minerais da Paraíba - CDRM por meio do Contrato nº 603/DAD/81 firmado com a CPRM em 23.10.81.

3. ASPECTOS HIDROGEOLOGICOS

O Estado da Paraíba é formado, em sua maior parte, de rochas do embasamento cristalino que datam desde o Arqueano ao Proterozóico Superior, exceção feita aos sedimentos que ocorrem em áreas restritas como a Bacia de Souza e a faixa costeira de idades mesozóica e cenozóica.

Do ponto de vista hidrogeológico, destacam-se como mais promissores os aquíferos que correspondem às áreas sedimentares restritas, onde se pode obter água de boa qualidade e vazões médias da ordem de $10 \text{ m}^3/\text{h}$ através de poços pouco profundos (profundidade em torno de 120 m.).

As rochas cristalinas, que ocupam a maior parte do

estado, comportam-se como aquíferos localizados nas áreas fra
turadas e ampliados, às vezes, por material clástico do manto
de intemperismo. Os poços aí perfurados, em geral, fornecem
água salinizada de uso para os rebanhos e vazões médias de
 $3\text{ m}^3/\text{h}$, não sendo raro a ocorrência de poços secos (vazão inferior a 200 l/h).

4. RESULTADOS OBTIDOS

Os trabalhos foram encerrados em dezembro de 1981, tendo sido todas as perfurações executadas em terrenos cristalinos que predominam na Paraíba e onde se situavam as localidades mais carentes indicadas. Foi usado o método rotopneumático, iniciando-se as perfurações com diâmetro de $5\frac{1}{2}"$, encerrando-se com $4\frac{1}{2}"$, revestindo-se, em média os 4,6 metros iniciais com tubo de aço preto de 5" e cimentando-se o espaço entre a parede do poço e o tubo de revestimento. Executou-se um total de 11 (onze) poços tubulares correspondentes a uma metragem total perfurada de 680 metros e dando uma média aproximada de 62 metros/poço. Do total perfurado 4 (quatro) poços resultaram secos e, portanto, só foram instalados os 7 (sete) poços restantes. Cada poço foi desenvolvido com compressor e instalado com catavento ou bomba manual (de acordo com a vazão), e reservatório tipo fibra de vidro de 5.000 l com chafariz.

Será feito, em seguida, um resumo dos resultados obtidos para cada poço, compreendendo as características construtivas, os dados hidrogeológicos e o equipamento de exploração empregado.

- Município de Alagoinha

Local 1: Jacaré (fig. 1)

Prof. = 60 m

NE = 7,5 m

ND = 21 m

Q = 800 l/h

RS = 665 mg/l

E. expl.: catavento e reservatório de 5.000 l com
chafariz.

Local 2: Barro (fig. 2)

Prof. = 60 m

Obs.: Poço seco

- Município de Desterro

Local 1: Sítio Catolé (fig. 3)

Prof. = 60 m

NE = 7,6 m

ND = 13,5 m

Q = 500 l/h

RS = 4.775 mg/l

E. expl.: Catavento e reservatório de 5.000 l com
chafariz.

Local 2: Maravilha

Prof. = 60 m (fig. 4)

Obs.: Poço seco

- Município de Juarez Távora

Local 1: Caxeiro (fig. 5)

Prof. = 60 m

NE = 8,5 m

ND = 13 m

Q = 1.000 l/h

RS = 2.355 mg/l

E. expl.: Catavento e reservatório de 5.000 l com chafariz.

Local 2: Quirino de Cima (fig. 6)

Prof. = 60 m

Obs.: Poço seco

- Município de Junco do Seridó

Local 1: Sede II (fig. 7)

Prof. = 80 m

NE = 1,8 m

ND = 13 m

Q = 300 l/h

RS = 2.511 mg/l

E. expl.: Catavento e reservatório de 5.000 l com chafariz.

- Município de Serra Grande

Local 1: Espera (fig. 8)

Prof. = 60 m

Obs.: Poço seco

- Município de Nova Palmeira

Local 1: Capim (fig. 9)

$$\text{Prof.} = 60 \text{ m}$$

$$Q = 250 \text{ l/h}$$

$$RS = 5.816 \text{ mg/l}$$

E. expl.: Bomba manual

- Município de Piancó

Local 1: Júnco (fig. 10)

$$\text{Prof.} = 60 \text{ m}$$

$$NE = 6,1 \text{ m}$$

$$ND = 27 \text{ m}^2$$

$$Q = 1.500 \text{ l/h}$$

$$RS = 465 \text{ mg/l}$$

E. expl.: Cataravento e reservatório de 5.000 l com chafariz.

- Município de São Vicente do Seridó

Local 1: Serra Redonda (fig. 11)

$$\text{Prof.} = 60 \text{ m}$$

$$NE = 7,2 \text{ m}$$

$$ND = 30 \text{ m}^2$$

$$Q = 1.000 \text{ l/h}$$

$$RS = 3.545 \text{ mg/l}$$

E. expl.: Cataravento e reservatório de 8.000 l com chafariz.

OBS.: Abreviaturas usadas

- Prof. = Profundidade do poço (m)
- NE = Nível estático (m)
- ND = Nível dinâmico (m)
- Q = Vazão (m^3/h)
- R.S. = Resíduo seco (mg/l)
- E Expl. = Equipamento de exploração

PERFIL LITOLOGICO E CONSTRUTIVO




Fig. 2 - Poço de Barro, Município
de Alagoinha - PB.

ESCALA- 1:400

CREepy-CUES:

LEGENDA


COMENTAÇÃO

INSTITUTOS

ENTRADAS D' AGUA:

42,0 a 42,05 m
(SECA)

PERFIL LITOLOGICO E CONSTRUTIVO




ESCALA - 1:400

OBSERVAÇÕES:

Fig. 3 - Poço de Sítio Catolé, município de Desterro - PB.

LEGENDA



ENTRADA D'ÁGUA:

14,0 a 14,30 m
Ext.: 0,30m

PERFIL LITOLOGICO E CONSTRUTIVO





Fig. 4 - Poço de Maravilha, Município de Desterro - FB.

LEGENDA:

 CIMENTAÇÃO


 FRATURA

ENTRADAS D'ÁGUA:

54,95 a 55,0 m
(SECA)

PERFIL LITOLOGICO E CONSTRUTIVO

CDAM



ESCALA 1: 4.30

OBSERVAÇÕES:

LEGENDA

 Cimentação


 FRATURAS

ENTRADA D'ÁGUA

13,90 a 14,00 m

Fig. 5 - Poço de Caxeiro, município de Juarez Távora - PB.

PERFIL LITOLOGICO E CONSTRUTIVO



ESCALA 1:400

OBSERVAÇÕES:

LEGENDA

Cimentação

Fratura


ENTRADA D'ÁGUA:

30 a 30,05 m
(SECA)

Fig. 6 - Poço de Quirino de Cima,
Município de Juarez Távora - PB.



PERFIL LITOLOGICO E CONSTRUTIVO N° RPA-47



ESCALA

1: 430

OBSERVAÇÕES:

LEGENDA

CIMENTAÇÃO

FRATURA

ENTRADA D'ÁGUA

13,2 a 13,7 m

Fig. 7 - Poço Sede II, município
de Junco do Seridó - PB.

PERFIL LITOLOGICO E CONSTRUTIVO





Fig. 8 - Poço de Espera, Município de Serra Grande - PB.

OBSERVAÇÕES:	
LEGENDA	
	CIMENTAÇÃO
	FRATURA
ENTRADAS D'ÁGUA:	
17,70 a 17,80 m (SECA)	

PERFIL LITOLOGICO E CONSTRUTIVO



ESCALA - 1:400

OBSERVAÇÕES:

LEGENDA

 Cimentação


 FRATURAS

ENTRADA D'ÁGUA:

49,0 a 49,10 m

Fig. 9 - Poço de Capim, município
Nova Palmeira - PB.

PERFIL LITOLOGICO E CONSTRUTIVO



ESCALA: 1:570

OBSERVAÇÕES:

LEGENDA



CIMENTAÇÃO



FRATURA

ENTRADA D'ÁGUA

58,10 a 58,20m

Fig.10 - Poço de Junco, município de Piancó - PB.

PERFIL CITOLÓGICO E CONSTRUTIVO

W GunM

LITOLOGIA	PERFIL	PROFUND.	PERFIL DO POCO
0,0 a 1,50m - material argilo-arenoso com grãos de tamanho milimétrico, apresentando uma cor castanha clara.	SSSS	0,0m 1,5 3,0	5 1/2 5° 4 1/2
1,5 a 3,0m - material areno-argiloso, com grãos variando de tamanho milimétrico a centrimétrico, mostrando uma coloração castanho-escuro.	SSSS	21,0	
3,0 a 21,0m - rocha mesocrática constituída essencialmente por quartzo e biotita com uma pequena percentagem de muscovita.	SSSS		
21,0 a 48,0m - rocha com cor mesocrática com muito quartzo e biotita, e encontra-se também a mica de cor amarela, podendo tratar-se de alteração da biotita.	SSSS		
48,0 a 60,0m - rocha de cor melanocrática, com uma maior quantidade de biotita, em seguida vem o quartzo e quase não existe a alteração de biotita. Provavelmente pode se tratar de um biotita-xisto.	SSSS	60,0m	

Fig. 11 - Poço de Serra Redonda,
Município de S. Vicente
do Seridó - PB.

- ESC-71: 400

OBSE RVACOES:

LEGENDA



Cimentação



FRATURAS

ENTRADA D'ÁGUA:

56,20 a 56,50m
(SECA)